


FALTA DE JUNTA PERIMETRAL EN ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL



EJECUCIÓN:

Observamos que en la realización de pendientes de la cubierta no se ha colocado la junta perimetral en el encuentro del pavimento con el paramento vertical.

EJECUCIÓN INCORRECTA:

- No se ha ejecutado junta perimetral

PROBLEMAS OCASIONADOS:

- Roturas de paramento vertical en el encuentro con el pavimento.
- Rotura de la lámina impermeabilizante.
- Filtraciones de agua causados por la rotura de la lámina impermeabilizante.

SOLUCIONES CORRECTORAS:

- Dejar junta en el encuentro de ambos elementos, pavimento y paramento vertical.
- Colocación de poliestireno expandido como elemento de junta.