

NO CONFORMIDAD



- **CAUSAS**

Faltan refuerzos en la unión de las correas de cimentación, y la armadura tiene poco recubrimiento en la zona de la derecha.

- **PROBLEMAS**

Queda debilitado el encuentro entre correas y la unión no alcanzará la resistencia mecánica adecuada.

En la zona de la derecha, pierde resistencia mecánica, impermeabilidad, y resistencia a los ataques de agentes externos.

- **SOLUCIÓN**

Picar toda la zona, reforzar bien el encuentro entre correas y el encuentro en el pilar, y volver a hormigonar.

