

NO CONFORMIDAD



- **CAUSAS**

Longitud insuficiente de la armadura de conexión entre vigueta y jácena.
Carencia de atado de dichas armaduras.
Diámetros desiguales.

- **PROBLEMAS**

Que aparezcan fisuras por la parte inferior entre el forjado y la jácena debido a los cortantes.

- **SOLUCIÓN**

Colocación de armaduras de $\varnothing \geq 10\text{mm}$, con suficiente longitud, $l \geq 15+15$, y atada a la jácena.

