



#### TRABAJO FIN DE GRADO

#### FLAMEO DE UN PERFIL CON UN GRADO DE LIBERTAD

#### Diseño de experimento y análisis teórico

Autora: Henriette Merle Bolufer

Tutor: Mario Lázaro Navarro

Valencia, septiembre de 2018



# ÍNDICE



- Introducción
- Antecedentes
- Objetivos
- Fase de prediseño
- Estudio experimental
- Trabajos futuros
- Conclusiones

# INTRODUCCIÓN



--- Problema de inestabilidad dinámica --- Fallo estructural del ala

Estudio para poder evitar o controlar el fenómeno

Velocidad crítica de flameo: coinciden la frecuencia natural del sistema y la frecuencia de excitación, provocando la resonancia de la estructura



Figura 1. Colapso del puente de Tacoma.



**FLAMEO** 

# ANTECEDENTES



ESTUDIO DE KIERGAN Y TOMAMICHEL, 1942

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE CALIFORNIA




Figura 2. Experimento de Kiergan y Tomamichel.

#### ESTUDIO DE RUNYAN, 1952

#### LABORAOTRIO AERONÁUTICO DE LANGLEY




Figura 3. Experimento de Runyan.

#### **OBJETIVOS**

- 1. Estudio del fenómeno de flameo para el grado de libertad de giro
  - Hallar la velocidad crítica de flameo

- 2. Diseñar y construir un modelo capaz de representar este sistema
- 3. Comparar resultados teóricos y experimentales
  - identificar factores relevantes
  - analizar similitudes y discrepancias




Figura 4. Perfil con un gdl: giro.



Es posible que no exista flameo cuando hay una rótula cerca del borde de ataque (recordar Antecedentes)






#### HIPÓTESIS ASUMIDAS

- Flujo incompresible y no viscoso
- Condiciones no-estacionarias
- Principio de pequeñas perturbaciones
- Condición de contorno de Kutta



#### SISTEMA DE FLAMEO DE UN PERFIL CON UN GRADO DE LIBERTAD




**Figura 5**. Sistema de un perfil con gdl el giro  $\alpha$ .

- Perfil bidimensional de cuerda 2b
- Gdl el giro α
- Giro sobre el eje en x = ab
- Rigidez equivalente a torsión  $k_{\alpha}$
- Inercia  $I_{\alpha}$
- Momento aerodinámico M<sub>a</sub>




ANÁLISIS TEÓRICO



#### CONCLUSIONES

- Inercia superior a la mínima necesaria
- Importancia localización eje de giro




**Figura 6**. Comparación de la velocidad de flameo frente al coeficiente másico con el modelo de Runyan para a=-1.

Coeficiente másico



PROPUESTA DE DISEÑO




Perfil alar NACA 0024 con rigidizadores



Eje de giro PROPUESTA DE DISEÑO Elementos inerciales (placas de acero, varillas de acero y placas de madera)

Perfil alar NACA 0024 con rigidizadores








#### PROPUESTA DE DISEÑO

| Datos inerciales               |        |
|--------------------------------|--------|
| Coeficiente másico $\mu$       | 1424   |
| Datos de rigidez               |        |
| Nº muelles n                   | 4      |
| Rigidez de un muelle k (N/m)   | 10     |
| Distancia del muelle r (m) 0,2 |        |
| Datos geométricos              |        |
| Localización del eje a         | -0,815 |

| $V_f$               | 32,47 |
|---------------------|-------|
| $U_r \text{ (m/s)}$ | 0,361 |
| $U_f$ (m/s)         | 11,72 |







#### TÚNEL DE VIENTO


- Rango de velocidades entre 11 y 18 m/s
   (sin modelo en su interior). Con el modelo
   dentro hay que medir velocidades con tubo
   de Pitot.
- Túnel de viento abierto del hangar de la UPV



Figura 9. Túnel de viento abierto del hangar de la UPV.



### ESTUDIO EXPERIMENTAL





| POSIBLES CAUSAS DE FALLO  | POSIBLES SOLUCIONES.TRABAJOS FUTUROS                               |
|---|--|
| Perfil demasiado grueso (NACA 0024)                             | Utilizar otro perfil alar más fino (Kiergan NACA 0009)             |
| Elementos estructurales e inerciales dentro del túnel de viento | Rediseñar con elementos estructurales fuera del túnel (Kiergan)    |
| Alargamiento alar AR insuficiente ( $AR = 2,19$ )               | Diseñar ala con alargamiento alar mayor (Runyan $AR = 5.87$ )      |
| Inercia insuficiente  | Insertar más elementos inerciales (añadir placas, masas colgantes) |
| No se ha considerado amortiguamiento en los cálculos            | Realizar nuevos cálculos con amortiguamiento estructural (bajo)    |
| Expresión del momento aerodinámico no se aproxima a la realidad | Buscar más bibliografía sobre esta expresión                       |
| Paredes del túnel de viento demasiado cercanas al modelo        | Probar en un túnel de viento más grande                            |
| Posición incorrecta del eje de giro                             | Probar con posición del eje de giro en $a \ge 1$ $y$ $a \le 1,5$   |
| No hay ángulo de ataque inicial                                 | Colocar perfil a ángulo de ataque máximo para incitar flameo (12°) |



■ ENSAYO DEL PERFIL EN ELTÚNEL DE VIENTO ————— El perfil no flamea ———— ¿Por qué?

| POSIBLES CAUSAS DE FALLO  | POSIBLES SOLUCIONES.TRABAJOS FUTUROS                               |
|---|--|
| Perfil demasiado grueso (NACA 0024)                             | Utilizar otro perfil alar más fino (Kiergan NACA 0009)             |
| Elementos estructurales e inerciales dentro del túnel de viento | Rediseñar con elementos estructurales fuera del túnel (Kiergan)    |
| Alargamiento alar AR insuficiente ( $AR = 2,19$ )               | Diseñar ala con alargamiento alar mayor (Runyan $AR = 5.87$ )      |
| Inercia insuficiente  | Insertar más elementos inerciales (añadir placas, masas colgantes) |
| No se ha considerado amortiguamiento en los cálculos            | Realizar nuevos cálculos con amortiguamiento estructural (bajo)    |
| Expresión del momento aerodinámico no se aproxima a la realidad | Buscar más bibliografía sobre esta expresión                       |
| Paredes del túnel de viento demasiado cercanas al modelo        | Probar en un túnel de viento más grande                            |
| Posición incorrecta del eje de giro                             | Probar con posición del eje de giro en $a \ge 1$ $y$ $a \le 1,5$   |
| No hay ángulo de ataque inicial                                 | Colocar perfil a ángulo de ataque máximo para incitar flameo (12°) |

TRABAJO FIN DE GRADO 13



| POSIBLES CAUSAS DE FALLO  | POSIBLES SOLUCIONES.TRABAJOS FUTUROS                               |
|---|--|
| Perfil demasiado grueso (NACA 0024)                             | Utilizar otro perfil alar más fino (Kiergan NACA 0009)             |
| Elementos estructurales e inerciales dentro del túnel de viento | Rediseñar con elementos estructurales fuera del túnel (Kiergan)    |
| Alargamiento alar AR insuficiente ( $AR = 2,19$ )               | Diseñar ala con alargamiento alar mayor (Runyan $AR=5.87$ )        |
| Inercia insuficiente  | Insertar más elementos inerciales (añadir placas, masas colgantes) |
| No se ha considerado amortiguamiento en los cálculos            | Realizar nuevos cálculos con amortiguamiento estructural (bajo)    |
| Expresión del momento aerodinámico no se aproxima a la realidad | Buscar más bibliografía sobre esta expresión                       |
| Paredes del túnel de viento demasiado cercanas al modelo        | Probar en un túnel de viento más grande                            |
| Posición incorrecta del eje de giro                             | Probar con posición del eje de giro en $a \ge 1$ $y$ $a \le 1,5$   |
| No hay ángulo de ataque inicial                                 | Colocar perfil a ángulo de ataque máximo para incitar flameo (12°) |



| POSIBLES CAUSAS DE FALLO  | POSIBLES SOLUCIONES.TRABAJOS FUTUROS                               |
|---|--|
| Perfil demasiado grueso (NACA 0024)                             | Utilizar otro perfil alar más fino (Kiergan NACA 0009)             |
| Elementos estructurales e inerciales dentro del túnel de viento | Rediseñar con elementos estructurales fuera del túnel (Kiergan)    |
| Alargamiento alar AR insuficiente ( $AR = 2,19$ )               | Diseñar ala con alargamiento alar mayor (Runyan $AR = 5,87$ )      |
| Inercia insuficiente  | Insertar más elementos inerciales (añadir placas, masas colgantes) |
| No se ha considerado amortiguamiento en los cálculos            | Realizar nuevos cálculos con amortiguamiento estructural (bajo)    |
| Expresión del momento aerodinámico no se aproxima a la realidad | Buscar más bibliografía sobre esta expresión                       |
| Paredes del túnel de viento demasiado cercanas al modelo        | Probar en un túnel de viento más grande                            |
| Posición incorrecta del eje de giro                             | Probar con posición del eje de giro en $a \ge 1$ $y$ $a \le 1,5$   |
| No hay ángulo de ataque inicial                                 | Colocar perfil a ángulo de ataque máximo para incitar flameo (12°) |






Figura 8. Comparación de la velocidad de flameo teórica y experimental en el estudio de Runyan.



■ ENSAYO DEL PERFIL EN EL TÚNEL DE VIENTO ———— El perfil no flamea ——— ¿Por qué?

| POSIBLES CAUSAS DE FALLO  | POSIBLES SOLUCIONES.TRABAJOS FUTUROS  |
|---|---|
| Perfil demasiado grueso (NACA 0024)   | Utilizar otro perfil alar más fino (Kiergan NACA 0009)  |
| Elementos estructurales e inerciales dentro del túnel de viento   | Rediseñar con elementos estructurales fuera del túnel (Kiergan)   |
| Alargamiento alar AR insuficiente ( $AR = 2,19$ )   | Diseñar ala con alargamiento alar mayor (Runyan $AR = 5,87$ )   |
| Inercia insuficiente  | Insertar más elementos inerciales (añadir placas, masas colgantes)  |
|   |   |
| No se ha considerado amortiguamiento en los cálculos  | Realizar nuevos cálculos con amortiguamiento estructural (bajo)   |
| No se ha considerado amortiguamiento en los cálculos<br>Expresión del momento aerodinámico no se aproxima a la realidad | Realizar nuevos cálculos con amortiguamiento estructural (bajo)  Buscar más bibliografía sobre esta expresión |
| -   |   |
| Expresión del momento aerodinámico no se aproxima a la realidad   | Buscar más bibliografía sobre esta expresión  |



| POSIBLES SOLUCIONES.TRABAJOS FUTUROS                               |
|--|
| Utilizar otro perfil alar más fino (Kiergan NACA 0009)             |
| Rediseñar con elementos estructurales fuera del túnel (Kiergan)    |
| Diseñar ala con alargamiento alar mayor (Runyan $AR = 5.87$ )      |
| Insertar más elementos inerciales (añadir placas, masas colgantes) |
| Realizar nuevos cálculos con amortiguamiento estructural (bajo)    |
| Buscar más bibliografía sobre esta expresión                       |
| Probar en un túnel de viento más grande                            |
| Probar con posición del eje de giro en $a \ge 1$ y $a \le 1,5$     |
| Colocar perfil a ángulo de ataque máximo para incitar flameo (12°) |
|  |



| POSIBLES CAUSAS DE FALLO  | POSIBLES SOLUCIONES.TRABAJOS FUTUROS                               |
|---|--|
| Perfil demasiado grueso (NACA 0024)                             | Utilizar otro perfil alar más fino (Kiergan NACA 0009)             |
| Elementos estructurales e inerciales dentro del túnel de viento | Rediseñar con elementos estructurales fuera del túnel (Kiergan)    |
| Alargamiento alar AR insuficiente ( $AR = 2,19$ )               | Diseñar ala con alargamiento alar mayor (Runyan $AR = 5.87$ )      |
| Inercia insuficiente  | Insertar más elementos inerciales (añadir placas, masas colgantes) |
| No se ha considerado amortiguamiento en los cálculos            | Realizar nuevos cálculos con amortiguamiento estructural (bajo)    |
| Expresión del momento aerodinámico no se aproxima a la realidad | Buscar más bibliografía sobre esta expresión                       |
| Paredes del túnel de viento demasiado cercanas al modelo        | Probar en un túnel de viento más grande                            |
| Posición incorrecta del eje de giro                             | Probar con posición del eje de giro en $a \ge 1$ $y$ $a \le 1,5$   |
| No hay ángulo de ataque inicial                                 | Colocar perfil a ángulo de ataque máximo para incitar flameo (12°) |



| POSIBLES CAUSAS DE FALLO  | POSIBLES SOLUCIONES.TRABAJOS FUTUROS                               |
|---|--|
| Perfil demasiado grueso (NACA 0024)                             | Utilizar otro perfil alar más fino (Kiergan NACA 0009)             |
| Elementos estructurales e inerciales dentro del túnel de viento | Rediseñar con elementos estructurales fuera del túnel (Kiergan)    |
| Alargamiento alar AR insuficiente ( $AR = 2,19$ )               | Diseñar ala con alargamiento alar mayor (Runyan $AR = 5,87$ )      |
| Inercia insuficiente  | Insertar más elementos inerciales (añadir placas, masas colgantes) |
| No se ha considerado amortiguamiento en los cálculos            | Realizar nuevos cálculos con amortiguamiento estructural (bajo)    |
| Expresión del momento aerodinámico no se aproxima a la realidad | Buscar más bibliografía sobre esta expresión                       |
| Paredes del túnel de viento demasiado cercanas al modelo        | Probar en un túnel de viento más grande                            |
| Posición incorrecta del eje de giro                             | Probar con posición del eje de giro en $a \ge 1$ $y$ $a \le 1,5$   |
| No hay ángulo de ataque inicial                                 | Colocar perfil a ángulo de ataque máximo para incitar flameo (12°) |

Henriette Merle Bolufer



| POSIBLES CAUSAS DE FALLO  | POSIBLES SOLUCIONES.TRABAJOS FUTUROS                               |
|---|--|
| Perfil demasiado grueso (NACA 0024)                             | Utilizar otro perfil alar más fino (Kiergan NACA 0009)             |
| Elementos estructurales e inerciales dentro del túnel de viento | Rediseñar con elementos estructurales fuera del túnel (Kiergan)    |
| Alargamiento alar AR insuficiente ( $AR = 2,19$ )               | Diseñar ala con alargamiento alar mayor (Runyan $AR = 5,87$ )      |
| Inercia insuficiente  | Insertar más elementos inerciales (añadir placas, masas colgantes) |
| No se ha considerado amortiguamiento en los cálculos            | Realizar nuevos cálculos con amortiguamiento estructural (bajo)    |
| Expresión del momento aerodinámico no se aproxima a la realidad | Buscar más bibliografía sobre esta expresión                       |
| Paredes del túnel de viento demasiado cercanas al modelo        | Probar en un túnel de viento más grande                            |
| Posición incorrecta del eje de giro                             | Probar con posición del eje de giro en $a \ge 1$ $y$ $a \le 1,5$   |
| No hay ángulo de ataque inicial                                 | Colocar perfil a ángulo de ataque máximo para incitar flameo (12°) |

13

Henriette Merle Bolufer



| POSIBLES CAUSAS DE FALLO  | POSIBLES SOLUCIONES.TRABAJOS FUTUROS                               |
|---|--|
| Perfil demasiado grueso (NACA 0024)                             | Utilizar otro perfil alar más fino (Kiergan NACA 0009)             |
| Elementos estructurales e inerciales dentro del túnel de viento | Rediseñar con elementos estructurales fuera del túnel (Kiergan)    |
| Alargamiento alar AR insuficiente ( $AR = 2,19$ )               | Diseñar ala con alargamiento alar mayor (Runyan $AR = 5.87$ )      |
| Inercia insuficiente  | Insertar más elementos inerciales (añadir placas, masas colgantes) |
| No se ha considerado amortiguamiento en los cálculos            | Realizar nuevos cálculos con amortiguamiento estructural (bajo)    |
| Expresión del momento aerodinámico no se aproxima a la realidad | Buscar más bibliografía sobre esta expresión                       |
| Paredes del túnel de viento demasiado cercanas al modelo        | Probar en un túnel de viento más grande                            |
| Posición incorrecta del eje de giro                             | Probar con posición del eje de giro en $a \ge 1$ y $a \le 1,5$     |
| No hay ángulo de ataque inicial                                 | Colocar perfil a ángulo de ataque máximo para incitar flameo (12°) |

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA





Estudio condicionado por gran incertidumbre

Pocos estudios similares que puedan aportar información para diseñar un modelo de flameo de 1 gdl

Objetivos: calcular la velocidad de flameo y comprobar experimentalmente



identificar factores relevantes



- Cambios a realizar en el modelo para conseguir el flameo en el perfil
  - Mayor inercia
  - Elementos estructurales exteriores
  - Cálculos con amortiguamiento
  - Perfil aerodinámico más fino





#### TRABAJO FIN DE GRADO

#### FLAMEO DE UN PERFIL CON UN GRADO DE LIBERTAD

Diseño de experimento y análisis teórico

Muchas gracias por su atención





#### ANÁLISIS TEÓRICO

Energía cinética. Matriz de masas

$$T = \frac{1}{2} \int \dot{z}^2 dm = \frac{1}{2} \dot{u}^T M \dot{u} = \frac{1}{2} I_\alpha \dot{\alpha}^2$$

$$z = -\alpha x$$

Relaciones entre variables

$$w_n^2 = \frac{k_\alpha}{I_\alpha}$$
  $\mu = \frac{I_\alpha}{\pi \rho_\infty b^4 l}$ 

$$w = \lambda w_n \qquad k = \frac{wb}{U_{\infty}}$$

#### Ecuación de Lagrange

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{u}}\right) + \frac{\partial D}{\partial \dot{u}} + \frac{\partial U}{\partial u} = Q(t) \longrightarrow \delta W = \delta u^T Q \longrightarrow M_{a'} = Q$$

$$I_{\alpha}\ddot{\alpha} + k_{\alpha}\alpha = M_a$$



$$-1 + \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\mu} \frac{f(k, a)}{k^2}$$

#### Fuerzas generalizadas

$$\delta W = \delta u^T Q \longrightarrow M_a = Q$$

Energía potencial. Matriz de rigidez

$$U = \frac{1}{2}k_{\alpha}z_{\alpha}^2 = \frac{1}{2}u^T K u \qquad k_{\alpha} = 4k_m x_m^2 = K$$

#### Momento aerodinámico

$$M_{a} = \int_{x=-b}^{x=b} \Delta p(x,t)(x_{a} - x)dx =$$

$$-\pi \rho_{\infty} b^{2} \left[ U_{\infty} b \left( \frac{1}{2} - a \right) \dot{\alpha} + b^{2} \left( \frac{1}{8} + a^{2} \right) \ddot{\alpha} \right] +$$

$$+ 2\pi \rho_{\infty} U_{\infty} b^{2} \left( \frac{1}{2} + a \right) C(\kappa) \left[ U_{\infty} \alpha + b \left( \frac{1}{2} - a \right) \dot{\alpha} \right] =$$

$$= M_{\alpha 0} \alpha + M_{\alpha 1} \dot{\alpha} + M_{\alpha 2} \ddot{\alpha}$$

$$M_{a} = \pi \rho_{\infty} U_{\infty}^{2} b^{2} f(k) l$$



#### ANÁLISIS TEÓRICO

Se resuelve la ecuación de Lagrange para la parte real e imaginaria

$$-1 + \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\mu} \frac{f(k, a)}{k^2} \qquad \qquad f(k) = f_R(k) + i f_I(k) \qquad \qquad \lambda = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{f_R(k)}{\mu k^2}}} \longrightarrow \mu_{min}$$

Obtención de la velocidad de flameo



### **PRESUPUESTO**

| Modelo  |                                    |                |           |  |  |
|---------|------------------------------------|----------------|-----------|--|--|
| $N^{o}$ | Elemento                           | Precio (€/ud.) | Coste (€) |  |  |
| 1       | Caja tornillos, roscas y arandelas | 30,00          | 30,00     |  |  |
| 1       | Estructura (placas madera+metal)   | 50,00          | 50,00     |  |  |
| 1       | Perfil alar                        | 10,00          | 10,00     |  |  |
| 5       | Varilla M6 y M8 metal              | 2,00           | 10,00     |  |  |
| 3       | Varilla M8 madera                  | 1,00           | 3,00      |  |  |
| 4       | Caja de muelles                    | 11,00          | 44,00     |  |  |
| 2       | Cojinete de rodadura               | 8,00           | 16,00     |  |  |
|         |                                    | TOTAL          | 163,00 €  |  |  |

| Equipamiento |                         |                        |           |  |  |
|--------------|-------------------------|------------------------|-----------|--|--|
| Tiempo (h)   | Elemento                | Precio (euro/h)        | Coste (€) |  |  |
| 30           | Túnel de viento abierto | 40,00                  | 1.200,00  |  |  |
| 1            | Túnel de viento cerrado | 50,00                  | 50,00     |  |  |
| 5            | Taller+material         | 30,00                  | 150,00    |  |  |
| Cantidad     | Elemento                | Precio (€/h)           | Coste (€) |  |  |
| 1            | Ordenador               | 800,00                 | 800,00    |  |  |
| 1            | Programas informáticos  | 2.942,00               | 2.942,00  |  |  |
|              |                         | $\operatorname{TOTAL}$ | 5.142,00€ |  |  |

| Equipamiento |                          |              |            |  |  |
|--------------|--------------------------|--------------|------------|--|--|
| Tiempo (h)   | Elemento                 | Precio (€/h) | Coste (€)  |  |  |
| 400          | Proyecto                 | 40,00        | 16.000,00  |  |  |
| 10           | Horas extra del proyecto | 50,00        | 500,00     |  |  |
| 60           | Trabajo del tutor        | 50,00        | 3.000,00   |  |  |
|              | -                        | TOTAL        | 19.500,00€ |  |  |



### **PRESUPUESTO**

| Presupuesto  |            |  |
|--------------|------------|--|
| Elemento     | Coste (€)  |  |
| Modelo       | 163,00     |  |
| Equipamiento | 5.142,00   |  |
| Salarios     | 19.500,00  |  |
| Subtotal     | 24.805,00  |  |
| IVA (21%)    | 5.209,05   |  |
| TOTAL        | 30.014,05€ |  |