


PLANTA SEGUNDA e1/600



SECCIÓN LONGITUDINAL e1/400




SECCIÓN LONGITUDINAL MACOSA e1/400



ALZADO SUR e1/400



SECCIÓN TRANSVERSAL e1/400



PLANTA DE GARAGE e1/600

Como gesto al pasado y las antiguas construcciones de la empresa situadas allí, la fachada de Macosa presenta un plano quebrado. Esto se debe a la existencia de una antigua nave que prolongaba la existente actualmente (es por ello que en su lado Este carece de fachada), por ello, como referencia a esta antigua edificación, se pretende crear un plano quebrado que otorgue aspecto de fractura y no de paño limpio y volumétricamente puro. Además la nueva nave que se plantea de nueva edificación también tendrá esta característica, para así asemejar esta ruptura entre las dos piezas, como si hubiesen sido una misma y se encontrasen quebradas.

PLANO DISPOSICIÓN PLANTA PRIMERA e1/400