



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP Planta de Motores

ÁREA D DURATEC-HE (Machining)

Nº Nearmiss	Grupo de Trabajo	Fecha	Hora	Descripción	Estado	Causa del Incidente	CCAR
<u>1</u>	Bielas (2T)	31/01/2003	10:30	EN EL CAMBIO DE HERRAMIENTAS DE LA ESTACIÓN 4, AL APRETAR LA CORRESPONDIENTE A LA PIEZA Nº3, SE PARTIO LA LLAVE, GOLPEANDO EN LA CARA AL OPERARIO.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
<u>2</u>	Bloques (2T)	20/01/2003	10:00	Al bajar de uno de los vehículos tractores, éste continuó en marcha con el consiguiente riesgo de atropello	Aceptado	Condiciones Inseguras	
<u>3</u>	Bloques (2T)	26/02/2003	10:30	Revisando enganche de bancada en la cinta transportadora, me atrapó la mano con la protección	Aceptado	Condiciones Inseguras	
<u>4</u>	Cigüeñales (2T)	04/03/2003	11:00	Al detectar un problema con la posición de las garras neumáticas que recogen las plataformas del semicojinete, se abrieron las puertas para inspeccionar la posición de estas en el momento que tenía una plataforma cogida. Al comprobar la posición, la plata	Aceptado	Condiciones Inseguras Conductas Inseguras	
<u>5</u>	Arbol de levas (2T)	10/03/2003	09:15	El operario pasaba por detras de la máquina (entre esta y su armario eléctrico) cuando piso un charco de taladrina que se ha formado en el suelo y resvaló. Tuvo la suerte de poderse sujetar contra el armario electrico y evitar caerse, con lo que el incide	Aceptado	Condiciones Inseguras	
<u>9</u>	Cigüeñales (2T)	29/04/2003	11:00	Durante la carga de piezas de Stock en la linea, el operario tuvo que adquirir una posición poco ergonomica, debido al espacio y movilidad insuficiente entre la cinta transportadora y la mesa del calibre.	Aceptado	Condicion No Ergonomica Condiciones Inseguras	



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP Planta de Motores

ÁREA D DURATEC-HE (Machining)

Nº Nearmiss	Grupo de Trabajo	Fecha	Hora	Descripción	Estado	Causa del Incidente	CCAR
				Durante la carga de una pieza el dedo de la mano			
<u>10</u>	Arbol de levas (2T)	29/04/2003	10:00	Los arboles de levas son transportados en bandejas de plástico encima de carros desde OK final a su lugar de montaje. Este recorrido es realizado por personal de MPL. Los carros llevan unas pestañas que sirven de tope para que las bandejas no se caigan al	Aceptado	Condiciones Inseguras	
<u>13</u>	Bielas (2T)	12/05/2003	10:45	Al manipular una bandeja del armario, se ha cortado con una rebaba.	Aceptado	Conductas Inseguras	
<u>15</u>	Cigüeñales (2T)	13/05/2003	11:30	En la escalera de acceso a la unica estación de la maquina, por la que se accede al cambio de htas. Se produjo un resbalón con caída sin daños.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
<u>17</u>	Culatas (2T)	26/05/2003	10:30	Un operario ha resbalado y caído al suelo al ir andando entre el pupitre de puesta en marcha de la op. y la automocion de carga, debido a que el suelo esta lleno de aceite y taladrina procedente del canal veloz de recojida de viruta.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
<u>18</u>	Culatas (2T)	10/06/2003	09:30	Chequeando la documentación de la linea de culatas, al acercarme al panel de la documentación situado junto lavadora Agulló de culatas, resbalé en el pequeño desnivel que rodea a la lavadora, perdiendo el equilibrio y golpeándome el brazo contra dicho pan	Aceptado	Condiciones Inseguras	
<u>19</u>	Culatas (2T)	11/06/2003	07:30	Estando realizando un cambio de HTAS,observa que hay virutas en dicha estacion,junto a un detector de proximidad, y decide quitarla con la mano con el fin de evitar un posible fallo de maquina,clavandose una viruta en la palma de la	Aceptado	Conductas Inseguras	



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP Planta de Motores

ÁREA D DURATEC-HE (Machining)

Nº Nearmiss	Grupo de Trabajo	Fecha	Hora	Descripción	Estado	Causa del Incidente	CCAR
				mano al quitarla.			
21	Culatas (2T)	04/07/2003	13:30	En la linea nº 1 del portico de final de linea un palet completo de culatas ha caido al suelo al ponerse en marcha los rodillos para cargar este palet en el carro de almacenamiento,al estar este ya completo(con dos palet)y el bloqueo de carro desactivado,	Aceptado	Condiciones Inseguras	
22	Culatas (2T)	25/06/2003	11:00	Un palet de culatas ha caido del carro de almacenamiento al estar este desplazandose hasta su lugar de ubicacion (Market place).La base de estos carros es de rodillos y por la zona de carga lleva un tope mecanico activado por un muelle, el cual no estaba	Aceptado	Condiciones Inseguras	
23	Culatas (2T)	18/09/2003	15:30	Estando revisando fugas de taladrina en op. 20 en el turno de tarde, ha caido junto al operario J. Vicente de la Camara un tubo flourescente del alumbrado de la planta.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
24	Bloques (2T)	02/09/2003	09:50	Se produce un resbalón por estar el suelo lleno de aceite.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
26	Cigüeñas (2T)	27/10/2003	11:00	Al bajar de la maquina, despues de un cambio de herramientas, se resbala por la escalera de acceso a dicha maquina, golpeandose en el brazo. NO ES LA PRIMERA VEZ.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
29	Arbol de levas (2T)	21/11/2003	08:00	El operario estaba cargando a mano las piezas porque el robot de carga esta parado. Para esto tiene que cogerlas de un contenedor que esta sobre una plataforma móvil con anilla para el remolcador. Como tiene que cargar de dos modelos tiene que moverse de	Aceptado	Condiciones Inseguras	



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP Planta de Motores

ÁREA D DURATEC-HE (Machining)

Nº Nearmiss	Grupo de Trabajo	Fecha	Hora	Descripción	Estado	Causa del Incidente	CCAR
30	Tool Crib	27/11/2003	05:55	Dirigiendose un operario a su puesto de trabajo por el pasillo de obras que comunica vestuarios con la planta DURATEC_HE, entre las columnas S4 y S5 ,tropezo con un trozo de hormigon procedente de las catas que se habian realizado cerca de la pared, provo	Aceptado	Condiciones Inseguras	
32	Culatas (2T)	17/12/2003	06:10	Esta mañana a primera hora, ha caido un tubo flurescente del alumbrado de la planta, a un metro de la mesa de calibres de la op100 de culatas,con la suerte que el operario no pasaba por alli en ese momento.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
33	Culatas (2T)	12/01/2004	06:00	Como ya ha ocurrido en varias ocasiones,ha vuelto a caer otro tubo fluorescente de alumbrado, muy cerca de la zona de trabajo del operario de la OP20 de culatas.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
34	Cigüeñas (2T)	12/01/2004	10:00	El operario de la maquina se resbalo con un excremento de gato, ya que se olvido de ir mirando el suelo de su zona de trabajo.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
38	Bloques (2T)	12/02/2004	10:00	El operario al levantar la tapa del conveyor para sacar la pieza, este tiene un pivote de enclavamiento, el cual al estar en el lateral le golpeo la cabeza.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
40	Bloques (2T)	10/03/2004	08:00	Al acceder a una de las plataformas, el operario resbala en uno de los escalones. Provocando una caída al suelo.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
44	Bloques (2T)	18/05/2004	17:45	Al acceder al interior de máquina, se ha producido un resbalón en el escalón de acceso a la misma, provocando la caída al suelo del operario. Sin	Aceptado	Condiciones Inseguras	



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP Planta de Motores

ÁREA D DURATEC-HE (Machining)

Nº Nearmiss	Grupo de Trabajo	Fecha	Hora	Descripción	Estado	Causa del Incidente	CCAR
				consecuencias.			
45	Culatas (2T)	19/05/2004	17:45	Al bajar de la cinta de rodillos, el operario se golpea la rodilla izquierda contra un perfil en "U" que sirve de soporte a la cinta.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
46	Tool Crib	26/05/2004	11:55	Transportando las htas pertenecientes a la op 20 de cigüeñal, el vehículo remolcador se ha quedado cruzado en un cambio de dirección sin haber realizado ninguna maniobra extraña que pudiera provocar dicho incidente. No se ha producido ningún daño perso	Aceptado	Condiciones Inseguras	
49	Arbol de levas (2T)	16/06/2004	08:00	Durante un ajuste rutinario, al operario se le cayó una llave fija en el interior de la máquina, al ir a recogerla casi sufrió un atrapamiento con las muelas que estaban girando.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
50	Cigüeñales (2T)	13/07/2004	07:00	Trabajando frente al control de la OP120B, al girarse el operario se cayo de la tarima, golpeandose con los filtros de aspiración que hay entre las dos operaciones.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
53	Tool Crib	29/07/2004	10:30	Estando el operario del Tool Broach manipulando muelas con el útil destinado para dicha función, la muela cayó al suelo desde una altura aproximada de 1m sin producir ningún daño personal.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
58	Bielas (2T)	06/10/2004	15:00	Al mover el carro de transporte de cambio de herramientas, el gancho de remolque cayó golpeando en la rodilla al operario, aparentemente sin consecuencias.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
291	Bloques (2T)	04/02/2005	14:00	Después de introducir una plataforma al pórtico	Aceptado	Condiciones Inseguras	



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS


Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP Planta de Motores

ÁREA D DURATEC-HE (Machining)


Nº Nearmiss	Grupo de Trabajo	Fecha	Hora	Descripción	Estado	Causa del Incidente	CCAR
				con dos palets el operario saca la plataforma vacia y el ultimo palet de bloques se cae al suelo fuera de los rodillos del portico.			
304	Cigüeñales (2T)	29/03/2005	11:00	Estando manipulando un palet cargado de cigüeñales, en la zona de aceiteado (Hi Bay)con la transpaleta nueva (adquirida para éste trabajo) al iniciar la marcha estando elevado el palet cayo éste al suelo.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
306	Bloques (2T)	07/04/2005	12:30	Al ir a cojer un bloque con el polipasto, para meterlo en el stand gauge, se cae el tope de la bandera, el cual golpea en la cabeza al operario de la maquina.	Aceptado	Otros	
307	Culatas (2T)	11/04/2005	11:00	Estando realizando trabajo de embalaje de culatas para Taiwan y al necesitar camisas de carton se intenta cojer dos palet de estas con la carretilla elevadora y al observar la inestabilidad de un palet sobre otro se decide cojer solo un palet, teniendo que elevar para esto las palas y al maniobrar para sacar este palet con el mastil de la carretilla se rompe uno de los sistemas de seguridad contra incendios.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
308	Bielas (2T)	15/04/2005	17:30	Se ha prendido fuego el contenedor de lodos del filtro HOFFMANN de la op 60 de Bielas. Se avisa a los bomberos y retiran el contenedor a la calle para poder apagarlo correctamente, ya que los gases provocados eran excesivos .	Aceptado	Otros	

	SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	
	INFORME DE INCIDENCIAS	
	Fecha Inicial:	Fecha Final:

PLANTA VEP Planta de Motores

ÁREA D DURATEC-HE (Machining)

Nº Nearmiss	Grupo de Trabajo	Fecha	Hora	Descripción	Estado	Causa del Incidente	CCAR
310	Bielas (2T)	20/04/2005	18:30	<p>Sobre la hora indicada arriba, el operario Pedro Garcia Davia, operario de la linea de cigüeñales, saca un refresco marca Sprite en la maquina de refrescos proxima al taller de la linea de Bielas, y al beber el primer trago nota un sabor extraño.</p> <p>Dudando de la caducidad del producto, verifica la fecha en la parte inferior de la lata, y se encuentra que la fecha de caducidad es del 21/05/2004.</p> <p>La maquina a partir de esta hora queda desconectada esperando una revisión de todas las fechas de caducidad de los resfrescos y una confirmación de que se ha realizado.</p>	Aceptado	ConductAs Inseguras	
314	Bielas (2T)	21/04/2005	22:00	<p>Ayer tarde, sobre las 22:00 horas, estando aceitando bielas para los envios de Taiwán, a una distancia aproximadamente de 2 metros del embalaje devuelto de este pais, se vió una serpiente de unos 50 cm aproximadamente de longitud.</p> <p>Se pudo retener durante algunos minutos con la tapa de una papelera, hasta que llego el personal de seguridad y se la llevo al centro medico.</p> <p>Segun el jefe de turno de seguridad se la entregarón al doctor, con el fin de saber su procedencia y su peligrosidad.</p>	Aceptado	Otros	
318	Culatas (2T)	05/05/2005	06:20	<p>Estando realizando la inspección de piezas en IF, el operario accionó el pulsador de pieza ok. Cuando el manipulador inició el movimiento de bajada, el operario vio una rebaba e intentó quitarla</p>	Aceptado	Otros	CCAR 442-Completado

	SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	
	INFORME DE INCIDENCIAS	
	Fecha Inicial:	Fecha Final:

PLANTA VEP Planta de Motores

ÁREA D DURATEC-HE (Machining)

Nº Nearmiss	Grupo de Trabajo	Fecha	Hora	Descripción	Estado	Causa del Incidente	CCAR
				interrumpiendo la barrera. En ese momento, el manipulador realizó un movimiento extraño y colisionó con la paleta de transporte de la pieza.			
333	Culatas (2T)	22/06/2005	15:10	Se ha caído un tubo fluorescente de una pantalla situada entre las op 20 y 100 de la línea de culatas sin producir ningún daño personal.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
340	Culatas (2T)	19/05/2004	10:30	El pasado día 19/05/04 estando realizando una operación de mantenimiento en el pórtico del final de línea, se descolgó el eje vertical(z) de este. Esta avería puede suceder tanto en automático como con la máquina parada y sin alimentación eléctrica.	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 542-Completado
357	Cigüeñales (2T)	19/09/2005	10:00	Al desplazar un contenedor con el transpalet nº171, golpea el contenedor en otro que había en el suelo, se desplaza el que había sobre el transpalet, inclinándose y cayendo al suelo dos cigüeñales.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
365	Cigüeñales (2T)	28/09/2005	10:00	Al cargar un contenedor de cigüeñales en bruto de la fundición, éste se rompió, cayendo los cigüeñales en tierra, no produciendo daño al operario por suerte.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
381	Bielas (2T)	24/11/2005	19:40	Estando dos operarios aceitando bielas en el almacén de piezas de mercado exterior, al ir a descargar un contenedor de bielas aceitado de la plataforma elevadora este se cae junto con la parte superior de la plataforma y derrama todas las bielas en el suelo, no produciendo ningún daño a los operarios.	Aceptado	Otros	



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP Planta de Motores

ÁREA D DURATEC-HE (Machining)

Nº Nearmiss	Grupo de Trabajo	Fecha	Hora	Descripción	Estado	Causa del Incidente	CCAR
394	Bloques (2T)	25/01/2006	21:30	Mientras el operario manejaba uno de los traspalets de línea, este, en un descuido, le paso por encima de los dedos y el empeine del pie. Sin consecuencias aparentes. El operario llevaba puestas las botas de seguridad reglamentarias.	Aceptado	Condiciones Inseguras Conductas Inseguras	CCAR 1319- Completado
438	Bielas (2T)	30/03/2006	17:00	Al depositar uno de los contenedores llenos de bielas sobre la plataforma de elevación, situada en el Hy-Bay, este se deslizó hacia delante y se cayeron al suelo parte de las bielas que contenía.	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 1713- Completado
439	Arbol de levas (2T)	04/04/2006	20:45	Al ir a coger embalaje de mercado exterior para llevarlo a la línea, el operario levanta con la traspaleta dos contenedores y vuelca la fila de cinco contenedores de detrás de los que ha cargado.	Aceptado	Otros	
444	Cigüeñales (2T)	18/04/2006	19:00	Al hacer un cambio de sentido, el volante del vehículo gira bruscamente, golpeando en la muñeca y haciendo daño en la espalda.	Aceptado	Otros	
460	Arbol de levas (2T)	03/05/2006	18:30	Estando la máquina en ciclo automático cuando entra a trabajar se rompen todas las muelas de la máquina. Algunos trozos de muela impactan en el cristal de la puerta frontal y lo rompen.	Aceptado	Otros	
508	Arbol de levas (2T)	26/07/2006	11:15	Frente a la columna V15, durante los meses de verano se producen charcos de agua, posiblemente por condensación. Esta es una zona frecuente de paso de remolcadores y traspalets. Al tomar la curva un operario con el remolcador y un carro ha resbalado y seguido recto por suerte sin producir daños.	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 2567- Completado



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP Planta de Motores

ÁREA D DURATEC-HE (Machining)

Nº Nearmiss	Grupo de Trabajo	Fecha	Hora	Descripción	Estado	Causa del Incidente	CCAR
513	Culatas (2T)	09/08/2006	18:00	En el armario eléctrico, después de dar tensión al interruptor general y no entrar el relé maestro, al comprobar con polímetro el magnetotérmico 6QF3A, se produce una deflagación que proyecta las tapas de plástico de 4 magnetos fuera del armario eléctrico.	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 2601-Completado
563	Bielas (2T)	20/11/2006	19:00	Estando trabajando en posición agachada en un armario eléctrico, el operario al levantarse se rozó la cabeza con una brida eléctrica que había sido cortada con una tijera o alicate, y que había quedado con un perfil muy cortante.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
567	Bielas (2T)	23/11/2006	19:30	Cuando iba al comedor desde la planta de motores, al pasar por la planta de carrocerías, vi como impactaban una serie de chispas incandescentes en el cuerpo de varios compañeros, procedentes de la máquina Heinrichs 9A-SUB ST 125.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
580	Tool Crib	29/11/2006	13:30	Manejando el util para el montaje de muelas LANDIS al levantar una muela se ha roto la rosca del útil, con la consecuente caída de la muela que al ser de poca altura(2 o 3cm) no ha llegado a causar daños materiales ni personales.	Aceptado	Otros	
583	Cigüeñales (2T)	28/11/2006	09:30	Al rearmar el pórtico después de una parada, éste realizó el movimiento horizontal sin subir el brazo (eje Z), colisionando con los palets de piezas acabadas del interior del pórtico.	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 3355-Completado
586	Bloques (2T)	07/12/2006	11:00	A dos operarios de bloques al ir a coger un repuesto en el armario de material hidráulico (zona	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 3379-



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP Planta de Motores

ÁREA D DURATEC-HE (Machining)

Nº Nearmiss	Grupo de Trabajo	Fecha	Hora	Descripción	Estado	Causa del Incidente	CCAR
				próxima al cuarto de brochas) se les ha venido encima todo el conjunto (armario y repuestos). Fotos del incidente: W:\PUBLICO\Incidente 7_12_06			Completado
589	Arbol de levas (2T)	11/12/2006	15:00	La máquina es una rectificadora sin centros, con un eje multimuela de trabajo y otro eje multimuela de arrastre. Por causa desconocidas se rompieron las muelas de los dos ejes y la pza que iba a mecanizar. El incidente se produjo al salir despedidos fuera de la máquina, trozos de muela y de la pza. No hubo que lamentar daños personales.	Aceptado	Otros	
596	Bielas (2T)	20/12/2006	07:00	- AL METER UNA BIELA EN LA SALIDA DE LA OP90 (LAVADORA), SE QUEDO ENCAJADA EN LA RAMPA SIN DAR SEÑAL DE ACUMULO A LA SALIDA DE LA LAVADORA, YA QUE NO SE LEVANTÓ LA BANDEROLA. LA OP90 SE PUSO EN MARCHA SACANDO BIELAS, QUE EMPUJARON A LA BIELA ATASCADA HASTA SALIR DESPEDIDAS POR EL ATASCO Y SALTAR EL EMBRAGUE DE SOBRESFUEZO.	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 3439-Completado CCAR 3440-Completado
597	Cigüeñales (2T)	20/12/2006	5:00	En el almacén final de cigüeñales, y en la línea "2", un contenedor se ha caído del carro con piezas. Al no tener el enganche puesto, en el carro móvil, y por detrás del carro, se ha deslizado el contenedor, provocando la caída.	Aceptado	Otros	CCAR 3438-Completado
608	Sala Zeiss	30/01/2007	00:00	Caída de bloque desde altura que puede oscilar entre unos centímetros y un metro cincuenta	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 3852-Completado

	SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	
	INFORME DE INCIDENCIAS	
	Fecha Inicial:	Fecha Final:

PLANTA VEP Planta de Motores

ÁREA D DURATEC-HE (Machining)

Nº Nearmiss	Grupo de Trabajo	Fecha	Hora	Descripción	Estado	Causa del Incidente	CCAR
				centimetro por desplazamiento de la carga en el polipasto.			
638	Cigüeñales (2T)	08/03/2007	19:00	REALIZANDO UNA MEDICIÓN, EN EL CALIBRE DE LA OP30/40, DE LA LINEA DE CIGÜEÑALES, CON LA PALANCA DE AVANCE PUNTO LADO EJE POLEA, SE GOLPEO EL DEDO MENIQUE DE LA MANO IZQUIERDA CON UN TOPE QUE TIENE AL RETROCEDER EL PUNTO.	Aceptado	Condiciones Inseguras	
644	Aceitado (2T)	26/03/2007	14:15	Un empleado de ford pide ayuda a un carretillero de Ramel-Acciona para que baje un pallet que habia encima de otro de bloques, al subir la palas de la elevadora no se da cuenta que esta debajo de la oficina que hay en el hi-bay y golpea con el mastil de la elevadora en techo de dicha oficina rompiendo parte del techo.	Aceptado	Conductas Inseguras	CCAR 4968-Completado
645		27/03/2007	07:05	El operario al acceder al ordenador del area, sufrió un tropiezo con la bajante de aire comprimido situada al lado de la columna (CC8) no sufriendo daños personales.	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 4969-Completado
673	Bloques (2T)	07/05/2007	10:00	Después de un cambio de cepillos, al bajar la puerta de guillotina de la lavadora, ésta se descuelga del larguero guía izquierdo bloqueandose la misma.	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 4567-Completado
674	Tool Crib	14/05/2007	10:35	Desmontando una broca cañón en el banco de desmontaje de htas, el operario ha golpeado el tubo fluorescente de la pantalla que se encuentra situada encima de éste con la broca provocando la rotura del mismo y la caída de los trozos al operario	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 4970-Completado



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP Planta de Motores

ÁREA D DURATEC-HE (Machining)

Nº Nearmiss	Grupo de Trabajo	Fecha	Hora	Descripción	Estado	Causa del Incidente	CCAR
				sin producirle daños personales.			
676	Bloques (2T)	16/05/2007	10:00	El el pórtico final de bloques se paletizan piezas a mano, las cuales después se cargan de forma manual en las vagonetas. El operario colocó la carga y cuando inició la marcha con la vagoneta totalmente cargada, la paleta de bloques cayó al suelo por la parte de atrás.	Aceptado	Condiciones Inseguras Conductas Inseguras	
684	Cigüeñales (2T)	30/05/2007	11:55	Al ir a descargar un cigüeñal 2.3 en el calibre de la Op 105, el polipasto VEP 224 ha golpeado la protección de la prensa manual. La pieza no ha llegado a caer al suelo.	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 4675-Completado
686	Bielas (2T)	06/06/2007	01:30	Caida al suelo del operario al sentarse en la silla situada en la OP100 para la inspección de bielas. El asiento de la misma estaba suelto (roto en los tornillos de sujeció)	Aceptado	Conductas Inseguras	CCAR 4704-Completado
692	Cigüeñales (2T)	25/06/2007	19:00	EN LA OP 60A (LINEA DE CIGÜEÑALES), EN LA PARTE DE ABAJO (PARTE DELANTERA MÁQUINA) Y EN LA PROTECCIÓN DEL CANAL VELOZ DEL SISTEMA F11, AL PISARLA SE HA DESPLAZADO HACIA DENTRO DE LA MÁQUINA Y PRODUCCIENDO QUE EL OPERARIO A INTRODUCIDO LA PIERNA EN EL INTERIOR DEL CANAL VELOZ.	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 4866-Completado
695	Culatas (2T)	02/07/2007	2:00	Estando roscando un racord para montaje de valvula con manometro para la comprobacion de presion en acumuladores, al apretar este racor, la valvula de llenado del acumulador ha roto provocando la salida a presion de este racord y la	Aceptado	Otros	CCAR 4922-Completado



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP Planta de Motores

ÁREA D DURATEC-HE (Machining)

Nº Nearmiss	Grupo de Trabajo	Fecha	Hora	Descripción	Estado	Causa del Incidente	CCAR
				valvula del acumulador.			
696	Aceitado (2T)	28/06/2007	16:00	El operario está engrasando los cigüeñales, una vez los está cogiendo, se le rompe por la parte donde se coje el util, al cerrar la mano para abrir el util, se rompe quedandose el trozo roto en la mano.	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 4920-Completado
716	Arbol de levas (2T)	02/10/2007	10:45	En la Op40 B/C/D (torno) la operación de cambio de Htas se realiza con puertas abiertas y. Después del cambio de Htas el operario ha ido a limpiar el cabezal de arrastre de pza, y al moverlo, inexplicablemente el contrapunto a avanzado, tocando la mano del operario sin causarle ningún daño, pero podría habersela atrapado contra el cabezal.	Aceptado	Otros	CCAR 6499-Completado
717	Aceitado (2T)	03/10/2007	01:30	El operario se disponia a cambiar el carro vacío por uno lleno, al sacar el carro vacío del engrase, se sale la rueda delantera de la remolcadora.	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 6522-Completado
730	Cigüeñales (2T)	15/11/2007	10:00	Limpiando la central hidraulica se golpea la cabeza con un tubo que sale de la transferencia	Aceptado	Condiciones Inseguras	CCAR 6800-Completado
753	Culatas (2T)	11/02/2008	10:00	Ha saltado el blindo/seccionador de la línea de Culatas correspondiente a la alimentación de la Operación 90. Se considera un Incidente Grave de Seguridad porque el operario de la contrata Moncobra, empresa que realiza trabajos auxiliares en la planta de motores, ha realizado un agujero con su taladradora habiendo tensión y provocando un cortocircuito al meterse la broca dentro de un cable que lleva 380 Voltios.	Aceptado	Conductas Inseguras	CCAR 7442-Completado