

ANEJO 2: REPORTAJE FOTOGRAFICO.

Índice

1. Objeto.....	3
2. Reportaje fotográfico.....	4

1. Objeto.

El objeto principal del presente documento es la definición del lugar de proyecto mediante diversas fotografías.

Además, realizar un reportaje fotográfico que defina cada una de las zonas mediante fotos y los elementos más relevantes de la zona.

2. Reportaje fotográfico.

En las fotos que se muestran a continuación, tomadas en visitas previas, se puede ver el estado actual del puerto de Denia.



Fig.1 Zona de actuación (Tras valla).



Fig.2 Piscina Club Náutico.



Fig.3 Acceso Club Náutico.



Fig.4 Acceso Club Náutico.




Fig.5 Muelle acceso al dique.




Fig.6 Zona a demoler (Futura zona comercial).




Fig.7 Dique a demoler.



Fig.8 Amarres sobre mar.



Fig.9 Barcos atracados en dique.



Fig.10 Surtidor gasolina.



Fig.11 Surtidor gasolina y baliza verde.



Fig.12 Zona de salida agua.




Fig.13 Indicación pantalán 0.



Fig.14 Salida pantalán 0 Club Náutico.



Fig.15 Interior piscina Club Náutico.




Fig.16 Rampa de acceso de barcos.




Fig.17 Rampa de acceso de barcos.



Fig.18 Pantalán.



Fig.19 Vista desde final de pantalán.




Fig.20 Aparcamiento para barcos exterior. Zona de invernaje.




Fig.21 Acceso puerto Denia desde mar.



Fig.22 Indicación pantalán 7.



Fig.23 Muelle Marina Denia.



Fig.24 Zona de grúa.



Fig.25 Zona de grúa.




Fig.26 Barandilla zona de grúa.




Fig.27 Zona de reparación de buques.



Fig.28 Surtidor de agua.



Fig.29 Zona de mantenimiento y reparación de buques. Invernaje.



Fig.30 Acceso mantenimiento barcos.



Fig.31 Módulo prefabricado en construcción. Uso desconocido.



Fig.32. Acceso zona reparación y cafetería al fondo.



Fig.33 Paseo marítimo, muro de bloques.