

ANEXO VIII

ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TURIA A TRAVÉS DEL NUEVO CAUCE
DISEÑO MORFODINÁMICO DE UN NUEVO CURSO FLUVIAL NATURALIZADO
ANEXO VIII – ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Tramo I. Lecho y margen izquierda.



Tramo I. Vegetación arbustiva.

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TURIA A TRAVÉS DEL NUEVO CAUCE
DISEÑO MORFODINÁMICO DE UN NUEVO CURSO FLUVIAL NATURALIZADO
ANEXO VIII – ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Tramo I. Vegetación de referencia (*Phragmites australis*)



Azud del Repartiment

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TURIA A TRAVÉS DEL NUEVO CAUCE
DISEÑO MORFODINÁMICO DE UN NUEVO CURSO FLUVIAL NATURALIZADO
ANEXO VIII – ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Azud del Repartiment. Detalle.



Tramo II. Lecho y margen izquierda

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TURIA A TRAVÉS DEL NUEVO CAUCE
DISEÑO MORFODINÁMICO DE UN NUEVO CURSO FLUVIAL NATURALIZADO
ANEXO VIII – ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Tramo II. Lecho y margen derecha



Tramo II. Puente ferroviario

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TURIA A TRAVÉS DEL NUEVO CAUCE
DISEÑO MORFODINÁMICO DE UN NUEVO CURSO FLUVIAL NATURALIZADO
ANEXO VIII – ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Tramo II. Vehículos pesados en las carreteras adyacentes al Nuevo Cauce



Tramo II. Sedimentos en el lecho y lámina de agua

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TURIA A TRAVÉS DEL NUEVO CAUCE
DISEÑO MORFODINÁMICO DE UN NUEVO CURSO FLUVIAL NATURALIZADO
ANEXO VIII – ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Tramo II. Restos de avenidas



Tramo II. Avifauna oportunista (*Pica pica*)

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TURIA A TRAVÉS DEL NUEVO CAUCE
DISEÑO MORFODINÁMICO DE UN NUEVO CURSO FLUVIAL NATURALIZADO
ANEXO VIII – ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Tramo II. Puente de la CV-36




Tramo II. Vegetación oportunista (*Arundo donax*)

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TURIA A TRAVÉS DEL NUEVO CAUCE
DISEÑO MORFODINÁMICO DE UN NUEVO CURSO FLUVIAL NATURALIZADO
ANEXO VIII – ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Tramo II. Puentes de la V-30 y ferroviario



Tramo III. Lecho y margen izquierda

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TURIA A TRAVÉS DEL NUEVO CAUCE
DISEÑO MORFODINÁMICO DE UN NUEVO CURSO FLUVIAL NATURALIZADO
ANEXO VIII – ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Tramo III. Margen y restos de un vehículo



Tramo III. Barrera vegetal de *Pinus halepensis*

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO TURIA A TRAVÉS DEL NUEVO CAUCE
DISEÑO MORFODINÁMICO DE UN NUEVO CURSO FLUVIAL NATURALIZADO
ANEXO VIII – ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Tramo III. Ecosistema natural en zona de intrusión de agua marina



Tramo III. Ecosistema natural en zona de intrusión de agua marina