

ANEJO 1 REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Fotografía 1. Ronda Antonio Ludeña



Fotografía 3. Fachada acceso al pabellón (Fachada Norte)



Fotografía 2. Calle Ausias March



Fotografía 4. Instalaciones existentes (Las piscinas señalizadas son las que aún se mantienen descubiertas para el ocio)

