

ANEJO N° 2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO


FOTOGRAFÍA N°1: AZUD MORÚ



FOTOGRAFÍA N°2: AZUD CANALES ALTOS



FOTOGRAFÍA N°3: AZUD DE LA REPRIMALA



FOTOGRAFÍA N°4: AZUD DE L'ESCLAPISSADA



FOTOGRAFÍA N°5: AZUD DE L'INFERN



FOTOGRAFÍA N°6: AZUD DE LA MARE DE DEU



FOTOGRAFÍA N°7: RUINAS DE UN ANTIGUO HORNO



FOTOGRAFÍA N°8: FÁBRICA DE LUZ EL CENTIM




FOTOGRAFÍA N°9: INFRAESTRUCTURA QUE AISLA EL MEANDRO ABANDONADO



FOTOGRAFÍA N°10: FÁBRICA DE LUZ DE L'INFERN



FOTOGRAFÍA N° I I: ESTADO ACTUAL DEL CAUCE DEBIDO AL ARUNDO DONAX



FOTOGRAFÍA N°12: MEANDRO ABANDONADO



FOTOGRAFÍA N°13: PILAS DEL PUENTE POR DONDE PASABA EN FERROCARRIL



FOTOGRAFÍA N°14: PANEL INFORMATIVO



FOTOGRAFÍA N°15: SEÑALES DE SITUACIÓN

