




Anexo gráfico




Img. 11 Fotografía exterior. Almacén Ricola




Img. 12 Planta Almacén Ricola




Img. 13 Fotografía exterior 2. Almacén Ricola



Img. 14 Detalle de esquina. Almacén Ricola




Img. 15 Fotografía del alzado. Almacén Ricola




Img. 16 Sección constructiva original. Almacén Ricola



Img. 17 Detalle de esquina




Img. 18 Cantera




Img. 19 Emplazamiento Bodegas Dominus



Img. 20 Paisaje Bodegas Dominus



Img. 21 Plantas, Alzados y Secciones Bodegas Dominus




186

Img. 22 Sección constructiva del dintel



Img. 23 Sección constructiva oficinas



Img. 24 Pruebas de fachada 1




Img. 25 Plantas de detalle



Detalle de sección vertical de cerramiento
Detail of vertical wall section

Img. 26 Pruebas de fachada 2


Img. 27 Sección constructiva Sala de cisternas





Img.28 Emplazamiento Centro de Señalización



Img.29 Fotografía exterior *Signal Box 4*



Img. 30 Plantas, y Secciones Centro de Señalización




Img. 31 Alzados y secciones Centro de Señalización



Img. 32 Fotografía exterior



Img. 33 Pruebas de Fachada




Img. 34 Planta, Alzado y Sección del Centro de Señalización




Img. 35 Fotografía exterior: Detalle de ventanas



Img. 36 Fotografía interior: Detalle de torsión



Img. 36 Sección constructiva Detalle de ventana



Img. 37 Sección constructiva de la torsión