

ANEJO 10. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CV-345 A SU PASO POR LOS
MUNICIPIOS DE HIGUERUELAS Y LA YESA (VALENCIA)

ÍNDICE:

1. Objeto.....	4
2. Mapa de ubicación.....	5
3. Galería de imágenes.....	8

1. OBJETO

Mediante el desarrollo de este anejo complementario, únicamente se pretende aportar información gráfica del estado actual que presenta la vía y el entorno con el fin de reforzar algunas de las decisiones tomadas en los anejos que hacen referencia a este mismo anejo.

En el apartado 2 de este anejo, se adjuntan una serie de fotografías tomadas en una de las visitas que se hizo a la zona con el fin de documentar lo que se aprecia al hacer el recorrido de la CV-345. Las fotografías no solo sirven para justificar los comentarios que se han hecho acerca del estado de la vía y la necesidad de actuación que presenta, sino, que también sirven para justificar la posibilidad de actuación que esta presenta.

2. MAPA DE UBICACIÓN




Ilustración 1. Primera parte del mapa donde se ubican las imágenes correspondientes a la zona próxima a Higuieruelas (Fuente: Google earth)




Ilustración 2. Parte central del mapa donde se ubican las imágenes (Fuente: Google earth)



Ilustración 3. Parte final del mapa donde se ubican las imágenes correspondientes a la zona próxima a La Yesa (Fuente: Google earth)

3. GALERIA DE IMÁGENES



Ilustración 1. Rotonda Higuieruelas P.K. 20+000



Ilustración 2. P.K. 20+400



Ilustración 3. Estado del firme P.K. 22+000




Ilustración 4. Estado sección transversal P.K. 23+000



Ilustración 5. Estado del firme P.K. 24+100



Ilustración 6. Estado sección transversal P.K. 26+000



Ilustración 7. Estado firme y sección transversal P.K. 31+150



Ilustración 8. Zona inviable de actuaciones P.K. 32+000



Ilustración 9. Zona del Paso Superior P.K. 32+640



Ilustración 40. Zona P.K. 35+850



Ilustración 11. Zona P.K. 37+200



Ilustración 5. Zona P.K. 38+900