



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA

TRABAJO FINAL DE GRADO

**ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LA  
REHABILITACIÓN DE LOS FORJADO DEL EDIFICIO  
DE LA ANTIGUA PRISIÓN PROVINCIAL DE MURCIA.**

---

**ANEJO II: Documentación fotográfica**

---

## ÍNDICE

<b>1. OBJETO.....</b>	<b>5</b>
<b>2. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.....</b>	<b>5</b>

## ÍNDICE DE FIGURAS.

Figura. 1. Vista del muro perimetral desde la c/ Torre de la Marquesa (Fuente: Elaboración propia) .....	5
Figura. 2. . Vista del muro perimetral desde la Av. General Primo de Rivera. (Fuente: Elaboración propia) .....	6
Figura. 3. Vista de la fachada sur desde la Av. General Primo de Rivera. (Fuente: Elaboración propia) .....	6
Figura. 4. Vista del vallado desde la calle Av. General Primo de Rivera (Fuente: Elaboración propia) .....	7
Figura. 5. Vista del patio Exterior de la prisión. (Fuente: Elaboración propia) .....	7
Figura. 6. Vista izquierda de la fachada principal. (Fuente: Elaboración propia). ....	8
Figura. 7.. Vista de la puerta principal de la "Cárcel Vieja". (Fuente: Elaboración propia) .....	8
Figura. 8. Vista derecha de la fachada principal. (Fuente: Elaboración propia) .....	9
Figura. 9. Vista del edificio de correos (Fuente: Elaboración propia) .....	9
Figura. 10. Vista del muro perimetral desde la c/ Torre de la Marquesa (Fuente: Elaboración propia) .....	10
Figura. 11. Vista desde esquina noroeste del muro perimetral. (Fuente: Elaboración propia).....	10
Figura. 12. Vista desde la calle Río Argos. (Fuente: Elaboración propia). ....	11
Figura. 13. Fachada del edificio de Correos (Fuente: Elaboración propia). ....	11
Figura. 14. Vista de la Plaza Circular. (Fuente: Elaboración propia). ....	12
Figura. 15. Vista de la Antigua Prisión Provincial de Murcia (Fuente: Elaboración propia). ....	12
Figura. 16. Materia superpuesta en fachada (Fuente: Elaboración propia) .....	13
Figura. 17. Agrietamiento en fachada debido a la fatiga térmica (Fuente: Elaboración propia). ....	13
Figura. 18.. Fatiga térmica en fachada (Fuente: Elaboración propia). ....	14
Figura. 19. Estado actual de la pared y del forjado en planta 1ª (Fuente: Obtenida del proyecto). ....	14
Figura. 20. Estado actual del forjado vista desde la planta baja. (Fuente: Obtenido del proyecto). ....	15

Figura. 21. Estado actual del Forjado desde planta baja (Fuente: Obtenida del proyecto)	
.....	15
Figura. 22. Instrumentación con apeos de seguridad en el forjado ensayado. (Fuente: Obtenida del proyecto).	
.....	16
Figura. 23. Instrumentación de la viga central y las contiguas. (Fuente: Obtenida del proyecto).....	16
Figura. 24. Excavación de las catas. (Fuente: Obtenida del proyecto).....	17
Figura. 25. Estado actual de la cubierta. (Fuente: Obtenida del proyecto).....	17

## 1. Objeto.

El objetivo de este anexo es mostrar el estado actual del edificio de la Antigua Prisión Provincial de Murcia, de manera que permita visualizar la situación actual del edificio. Con este reportaje, se permite mostrar de una forma más detallada el estado actual del edificio y sus alrededores.

Hay que comentar que las fotografías fueron tomadas el 27 de marzo de 2019.

## 2. Documentación fotográfica.



*Figura. 1. Vista del muro perimetral desde la c/ Torre de la Marquesa (Fuente: Elaboración propia)*



*Figura. 2. Vista del muro perimetral desde la Av. General Primo de Rivera. (Fuente: Elaboración propia)*



*Figura. 3. Vista de la fachada sur desde Av. General Primo de Rivera. (Fuente: Elaboración propia)*




Figura. 4. Vista del vallado desde la calle Av. General Primo de Rivera (Fuente: Elaboración propia)



Figura. 5. Vista del patio Exterior de la prisión. (Fuente: Elaboración propia)



*Figura. 6. Vista izquierda de la fachada principal. (Fuente: Elaboración propia).*



*Figura. 7.. Vista de la puerta principal de la "Cárcel Vieja". (Fuente: Elaboración propia)*



*Figura. 8. Vista derecha de la fachada principal. (Fuente: Elaboración propia)*




*Figura. 9. Vista del edificio de correos (Fuente: Elaboración propia)*



*Figura. 10. Vista del muro perimetral desde la c/ Torre de la Marquesa (Fuente: Elaboración propia)*



*Figura. 11. Vista desde esquina noroeste del muro perimetral. (Fuente: Elaboración propia)*



*Figura. 12. Vista desde la calle Río Argos. (Fuente: Elaboración propia).*



*Figura. 13. Fachada del edificio de Correos (Fuente: Elaboración propia).*



*Figura. 14. Vista de la Plaza Circular. (Fuente: Elaboración propia)*



*Figura. 15. Vista de la Antigua Prisión Provincial de Murcia (Fuente: Elaboración propia).*



*Figura. 16. Materia superpuesta en fachada (Fuente: Elaboración propia)*



*Figura. 17. Agrietamiento en fachada debido a la fatiga térmica (Fuente: Elaboración propia).*



*Figura. 18.. Fatiga térmica en fachada (Fuente: Elaboración propia).*



*Figura. 19. Estado actual de la pared y del forjado en planta 1ª (Fuente: Obtenida del proyecto).*



*Figura. 20. Estado actual del forjado vista desde la planta baja. (Fuente: Obtenido del proyecto).*



*Figura. 21. Estado actual del Forjado desde planta baja (Fuente: Obtenida del proyecto)*



*Figura. 22. Instrumentación con apeos de seguridad en el forjado ensayado. (Fuente: Obtenida del proyecto).*



*Figura. 23. Instrumentación de la viga central y las contiguas. (Fuente: Obtenida del proyecto).*



*Figura. 24. Excavación de las catas. (Fuente: Obtenida del proyecto)*



*Figura. 25. Estado actual de la cubierta. (Fuente: Obtenida del proyecto)*