



NO CONFORMIDAD



- **CAUSAS**

Drenado con gravas y tierras sobrantes de la excavación, con piedras de tamaño considerable y aristas peligrosas.

- **PROBLEMAS**

Perforación de las láminas que forman la impermeabilización.
Mal drenaje, las tierras mantienen más la humedad.

- **SOLUCIÓN**

Relleno con tongadas de bolos que disminuyen su tamaño según va ascendiendo, y finalmente una lámina geo textil y tierras.

