

# CONFORMIDAD

- **RAZÓN**

Impermeabilización del muro de sótano, con imprimación de Emulsión asfáltica Coloidal con brocha, seguidamente se coloca la lámina impermeable tipo LBM 40 FV totalmente soldada, y para finalizar se coloca la capa drenante a base de una lámina gofrada sujeta con clavos y en extremos con espuma de poliuretano.

- **PROBLEMAS EVITADOS**

Filtraciones de agua, o agentes externos.

- **OTRAS SOLUCIONES**

Se podría aplicar aditivos impermeabilizantes en el hormigón durante su amasado, aunque este método no garantiza al 100% la impermeabilidad. Otro tipo de imprimación bituminosa, más otra la capa drenante. Pero a la fin, este es el método más fiable.

