

programa de puntos de inspección						
OBRA:	Vivienda Unifamiliar Aislada, Benifallet 12			Localización: Teulada		
ACTIVIDAD:	Revestimiento de alicatado					
Fase de ejecución	Puntos de inspección	Tipo Inspecc.		Doc. Ref.	Tolera	Observ.
		C/E/I	Resp.			
Acopio del material	Recepción y estado del material	PI	JO	Plan de control / LC-91	Buen estado	
	Ensayos a realizar	PC	DF	Proyecto/Plan de control/LC-91/EHE		
Comprobación de soportes	Recibidos con mortero: Comprobar humedad soporte y azulejo y dosificación idonea.	PI	JO	Lc-91		
	Recibido con adhesivo: Comprobar que este seco y limpio el soporte y azulejos	PI	JO	Lc-91		
Ejecución	Aplicar mortero y adhesivo adecuados	PI	JO	Proyecto/Lc-91		
	Comprobar disposición de juntas y anchos de las misma.	PI	JO	LC-91		
Comprobaciones Finales	Comprobar rejuntado final.	PI	JO	LC-91		
	Comprobar la planeidad con una regla de 2m.	PI	JO	LC-91		

)