

# NO CONFORMIDAD

- **CAUSAS**

Mala canalización del drenaje de muro de sótano. Se ha realizado una “media caña” con mortero en la unión de muro con cimentación para desalojar las posibles humedades, en cuanto en proyecto se representa con una canal con pendiente y desagüe.

- **PROBLEMAS**

Que las posibles aguas de lluvia, humedades, o condensaciones lleguen a cimentación y y asciendan por capilaridad al muro.



- **SOLUCIÓN**

Realizar la canalización ya que no se ha protegido la cimentación con una lámina de polietileno inferiormente.

