


SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE NUEVA PLANTA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN OLBA (TERUEL)

Estudio y Análisis


ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

PROMOTOR ANTONIO VILLANUEVA				
DIRECCIÓN FACULTATIVA	PROYECTISTA	DIRECCIÓN DE OBRA	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
	RICARDO DIAZ GIL IRENE PERTEGAZ MACIÁN		JOSE CANTO CATALUÑA	
EMPRESAS CONTRATADAS	ESTRUCTURA	ACERO ESTRUCTURAL	ALBAÑILERIA Y OTROS	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RESIDUOS
	LIVIU TOADER	TAMA CONSA		EMIPESA
OTROS AGENTES	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	ESTUDIO GEOTÉCNICO
	GEODESER	GEODESER	INARSE	GEODESER

Control Calidad



Finalidad Proyecto



Control Presupuestario

Seguridad y Salud

