

9. ANEXO 1. TABLA EXCEL REPRESENTATIVA [ELABORACIÓN PROPIA]

EDIFICIOS SAGRADOS	ARQUITECTO	NACIONALIDAD	CULTURA	CIUDAD	PAIS	AÑO FINALIZACIÓN	TIPO DE LUZ	TIPO DE ABERTURA	MATERIAL REFLECTANTE	RELIGIÓN
1. Capilla de Valleaceron	Sancho-Madrirdejos	Española	Occidental	Ciudad Real	España	2001	Directa	Ventanales en fachada y lucernarios triangulares	Hormigón visto	Cristianismo
2. Iglesia Kärnsämäki	Lassila Hirvilampi Architects	Finesa	Occidental	Kärnsämäki	Finlandia	2004	Directa	Oculo central rectangular	Madera	Cristianismo
3. Iglesia de la Orden de las Carmelitas Descalzas	Tudor Radulescu	Rumana	Occidental	Snagov	Rumanía	2005	Directa	Ventanas con arcos de medio punto y lucernarios poligonales	Madera	Cristianismo
4. Capilla Setre	Ryuichi Ashizawa Architects & Associates	Japonés	Oriental	Kobe, Hyogo	Japón	2005	Directa	Fachada de vidrio	Madera	TODAS. Lugar oratorio
5. Capilla de Campo Bruder Klaus	Peter Zumthor	Suizo	Occidental	Mechernich	Alemania	2007	Directa	Oculo central circular	Hormigón visto	Cristianismo
6. Iglesia Harajuku	Ciel Rouge Creation	Francesa	Oriental	Tokio	Japón	2007	Directa	Sección transversal del edificio	Revestimiento continuo blanco	Protestantismo
7. Iglesia de San Giovanni	Studio Zermani e Associati	Italiano	Occidental	Perugia	Italia	2007	Directa	Sección longitudinal del edificio	Ladrillo cerámico	Cristianismo
8. Capilla 22 de Abril	Echauri Morales	Mexicana	Occidental	Guadalajara	México	2007	Directa	Ventanal en fachada	Revestimiento continuo blanco	Cristianismo
9. Iglesia de la Cruz Sagrada	KHR Architects	Danesa	Occidental	Jyllinge	Dinamarca	2008	Directa	Sección longitudinal del edificio y ventanales poligonales	Revestimiento continuo blanco	Cristianismo
10. Capilla en Río Roca	Maurice Jennings + Walter Jennings	Estadounidense	Occidental	Condado de Palo Pinto, Texas	EEUU	2010	Directa	Fachadas de vidrio y lucernarios rectangulares	Madera	Cristianismo
11. Iglesia Mei Li Zhou	Tshushima Design Studio	Japonés	Oriental	Hangzhou	China	2010	Directa	Ventanales en fachadas opuestas	Madera	TODAS. Lugar oratorio
12. Iglesia de San Bonifacio	Kaestle & Ocker	Alemana	Occidental	Herbrechtingen	Alemania	2010	Directa	Ventanales poligonales horizontales	Hormigón visto	Cristianismo
13. Iglesia Menonita	FARO Architecten	Alemana	Occidental	Elspeet	Holanda	2011	Directa	Fachada de vidrio	Madera	Cristianismo
14. Capilla de Todos los Santos	Gustavo Penna	Brasilero	Occidental	Minas Gerais	Brasil	2011	Directa	Envolvente de vidrio	Madera	Cristianismo
15. Iglesia de Martin Lutero	Coop Himmelb	Austriaca	Occidental	Hainburg	Austria	2011	Directa	Lucernarios circulares	Revestimiento continuo blanco y titanio	Protestantismo
16. Capilla del Atardecer	Bunker Arquitectura	Mexicana	Occidental	Acapulco	México	2012	Directa	Ventanales suelo - techo	Hormigón visto	Cristianismo
17. Capilla Santa Ana	Estudio Cella	Argentina	Occidental	Santa Ana	Argentina	2012	Directa	Fachada de vidrio y ventanal rectangular horizontal	Madera	Cristianismo
18. Capilla Funeraria Ingelheim	Bayer & Strobel Architekten	Alemana	Occidental	Ingelheim am Rhein	Alemania	2012	Directa	Envolvente de vidrio y lucernario rectangular	Madera	Cristianismo
19. Capilla Los Fresnos	Grupo Spazio	Mexicana	Occidental	Aguascalientes	México	2012	Directa	Ventanales rectangulares verticales	Piedra caliza blanca	Cristianismo
20. Iglesia Católica Inbo	Archigroup MA	Coreana	Oriental	Ulsan	Corea del Sur	2013	Directa	Ventanales rectangulares verticales	Revestimiento continuo blanco	Cristianismo
21. Capilla Santa María de los Caballeros	MGP Arquitectura y Urbanismo	Colombiana	Occidental	Bogotá	Colombia	2013	Directa	Envolvente de vidrio	Madera	Cristianismo
22. Capilla del Jardín de Nanjing Wanjing	AZL Architects	China	Oriental	Jiangsu	China	2014	Directa	Lucernario longitudinal al edificio	Revestimiento continuo blanco	Cristianismo
23. Iglesia de la Comunidad de Knarvik	Rieulf Ramstad	Noruega	Occidental	Hordaland	Noruega	2014	Directa	Ventanales rectangulares verticales	Madera	Cristianismo
24. Iglesia de Cristo de Shonan	Takeshi Hosaka	Japonés	Oriental	Fujisawa	Japón	2014	Directa	Lucernarios rectangulares	Hormigón visto	Cristianismo
25. Iglesia en Seriate	Mario Botta	Suizo	Occidental	Bérgamo	Italia	2004	Indirecta cenital	Lucernarios rectangulares	Madera	Cristianismo
26. Iglesia católica del Sagrado Rosario	Trahan Architects, APAC	Estadounidense	Occidental	Louisiana	EEUU	2004	Indirecta cenital	Lucernarios triangulares	Hormigón visto	Cristianismo
27. Iglesia San Alberto Hurtado	Sáez Joannon Arquitectos	Chilena	Occidental	Santiago de Chile	Chile	2005	Indirecta cenital	Lucernario perimetral en cubierta	Hormigón blanco	Cristianismo
28. Convento de Santo Domingo	José Fernando Gonçalves y Joao Paulo Pro	Portuguesa	Occidental	Lisboa	Portugal	2005	Indirecta cenital	Lucernario rectangular	Hormigón visto	Cristianismo
29. Casa de Meditación	Pascal Arquitectos	Uruguaya	Occidental	Bosque de las Lomas	México	2006	Indirecta cenital	Lucernario rectangular	Granito	Judaísmo
30. Iglesia Santo Volto	Mario Botta	Suizo	Occidental	Turin	Italia	2006	Indirecta cenital	Lucernarios poligonales	Madera	Cristianismo
31. Iglesia del Santísimo Redentor	Menis Arquitectos	Española	Occidental	San Cristóbal de la Laguna, Tenerife	España	2008	Indirecta cenital	Lucernario entre quiebras de muros	Hormigón visto	TODAS. Lugar oratorio
32. Catedral del Cristo de la Luz	Skidmore, Owings and Merrill (SOM)	Estadounidense	Occidental	Oakland, California	EEUU	2008	Indirecta cenital	Entramado de madera	Madera	Cristianismo
33. Iglesia de San Jorge	Tabuenca y Leache	Española	Occidental	Pamplona	España	2008	Indirecta cenital	Lucernario rectangular	Alabastro	Cristianismo
34. Casas Mortuarias en Alhandra	Matos Gameiro Arquitectos	Portuguesa	Occidental	Alhandra	Portugal	2008	Indirecta cenital	Lucernario rectangular	Mármol	Cristianismo
35. Iglesia en Assinie-Mafia	Koffi & Diabaté	Marfileña	Occidental	Assinie-Mafia	Costa de Marfil	2008	Indirecta cenital	Lucernarios rectangulares	Panel de hierro corrugado	Cristianismo
36. Iglesia Froeyland Orstad	Link Arkitektur	Noruega	Occidental	Orstad, Kvernaland	Noruega	2009	Indirecta cenital	Lucernario longitudinal al edificio	Revestimiento continuo blanco y madera	Cristianismo
37. Iglesia San Josemaría Escrivá	Sordo Madaleno	Mexicana	Occidental	Ciudad de México	México	2009	Indirecta cenital	Lucernario longitudinal al edificio	Madera	Cristianismo
38. Iglesia de San Pablo	Massimiliano y Doriana Fuksas	Italiano	Occidental	Foligno, Perugia	Italia	2009	Indirecta cenital	Lucernario rectangular	Hormigón visto	Cristianismo
39. Iglesia de Santa Ana y San Joaquín	RGRM Arquitectos	Española	Occidental	Roquetas de Mar, Almería	España	2010	Indirecta cenital	Lucernario longitudinal al edificio	Piedra caliza blanca	Cristianismo
40. Iglesia de la Resurrección de Cristo	Cino Zucchi	Italiano	Occidental	Milán	Italia	2010	Indirecta cenital	Lucernarios rectangulares	Revestimiento continuo blanco	Cristianismo
41. Iglesia Parroquial en Ponferrada	Vicens + Ramos	Española	Occidental	Ponferrada	España	2010	Indirecta cenital	Lucernarios rectangulares	Hormigón visto	Cristianismo
42. Iglesia Evangélica en Terrassa	Carlos Ferrater y Lucía Ferrater. OAB	Española	Occidental	Terrassa, Barcelona	España	2010	Indirecta cenital	Lucernarios rectangulares	Revestimiento continuo blanco y madera	Cristianismo
43. Iglesia Parroquial en Córdoba	Vicens + Ramos	Española	Occidental	Córdoba	España	2011	Indirecta cenital	Lucernario rectangular	Hormigón blanco	Cristianismo
44. Iglesia del Jesús	Rafael Moneo	Española	Occidental	San Sebastián	España	2011	Indirecta cenital	Lucernarios rectangulares	Revestimiento continuo blanco	Cristianismo
45. Iglesia en Kyoto	Shigenori Uoya Architects	Japonés	Oriental	Kyoto	Japón	2011	Indirecta cenital	Rasgadura muro - cubierta	Revestimiento continuo blanco	Budismo

EDIFICIOS SAGRADOS	ARQUITECTO	NACIONALIDAD	CULTURA	CIUDAD	PAIS	AÑO FINALIZACIÓN	TIPO DE LUZ	TIPO DE ABERTURA	MATERIAL REFLECTANTE	RELIGIÓN
46. Iglesia de la Semilla	O Studio	China	Oriental	Huizhōu	China	2011	Indirecta cenital	Lucernarios rectangulares	Bambú	Cristianismo
47. Conjunto Pastoral Católico	Brenac + Gonzalez	Francesa	Occidental	Boulogne-Billancourt	Francia	2011	Indirecta cenital	Lucernarios rectangulares	Madera	Cristianismo
48. Paredón de San Norberto	Carlos Campuzano Castelló	Colombiana	Occidental	Bogotá	Colombia	2011	Indirecta cenital	Lucernarios rectangulares	Hormigón visto	Cristianismo
49. Capilla Kamppi	K2S Architects	Finesa	Occidental	Helsinki	Finlandia	2012	Indirecta cenital	Lucernario perimetral en cubierta	Madera	TODAS. Lugar oratorio
50. Iglesia Morava	70F Arquitectos	Holandesa	Occidental	Amsterdam	Holanda	2013	Indirecta cenital	Lucernario rectangular	Revestimiento continuo blanco	Cristianismo
51. Ermita de San Juan Bautista	Alejandro Beutell	Española	Occidental	Tenerife	España	2013	Indirecta cenital	Lucernario poligonal	Hormigón visto	Cristianismo
52. Capilla Obispo Edward King	Niall McLaughlin Architects	Inglesa	Occidental	Oxfordshire	Inglaterra	2013	Indirecta cenital	Aberturas estrechas rectangulares verticales	Revestimiento continuo blanco	Cristianismo
53. Iglesia Presbiteriana del Norte	SILO AR+D	Estadounidense	Occidental	Cleveland, Ohio	EEUU	2013	Indirecta cenital	Bóvedas de vidrio coloreado	Baldosa cerámica	Cristianismo
54. Iglesia de Hormigón RW	Nameless Architecture	Coreana	Oriental	Byeollae	Corea del Sur	2013	Indirecta cenital	Lucernarios rectangulares	Hormigón visto	Cristianismo
55. Capilla San Alberto Magno	Juan Pavez Aguilar + José Requesens Alde.	Chilena	Occidental	Valparaíso	Chile	2014	Indirecta cenital	Lucernario longitudinal al edificio y rasgadura perimetral en cubierta	Hormigón visto	Cristianismo
56. Iglesia Gumam Sungmun	Oh Jongsang	Coreana	Oriental	Incheon	Corea del Sur	2014	Indirecta cenital	Lucernario perimetral en cubierta	Hormigón visto y ladrillo cerámico	Cristianismo
57. Misión Chinmaya Austin	Miró Rivera Architects	Mexicana	Occidental	Austin	EEUU	2014	Indirecta cenital	Lucernario rectangular	Revestimiento continuo blanco	Hinduismo
58. Iglesia curva de JA	ZIP Partners Architecture	Coreana	Oriental	Yeonsa-gil, Jeju-do	Corea del Sur	2014	Indirecta cenital	Lucernario rectangular	Revestimiento continuo blanco	Cristianismo
59. Iglesia Algard	Link Arkitektur	Noruega	Occidental	Algard	Noruega	2015	Indirecta cenital	Lucernarios poligonales	Revestimiento continuo blanco	Cristianismo
60. Capilla Ecueménica de Arte de San Enrique	Sanaksena Architects	Finesa	Occidental	Turku	Finlandia	2005	Indirecta lateral	Sección transversal del edificio	Madera	Cristianismo
61. Iglesia de Santa Mónica	Vicens + Ramos	Española	Occidental	Rivas, Madrid	España	2006	Indirecta lateral	Lucernarios poligonales	Acero corten	Cristianismo
62. Capilla de la Oración	Debartolo Architects	Estadounidense	Occidental	Phoenix, Arizona	EEUU	2007	Indirecta lateral	Envolvente de vidrio translúcido	Vidrio esmerilado	Cristianismo
63. Capilla CCV	Stan Allen Architect	Estadounidense	Oriental	Tagaytay	Filipinas	2008	Indirecta lateral	Ventanales rectangulares verticales	Hormigón blanco	Cristianismo
64. Iglesia de Miribilla	IBM Arquitectos	Española	Occidental	Bilbao	España	2008	Indirecta lateral	Ventanales cuadrados	Vidrio esmerilado de colores	Cristianismo
65. Capilla de Santa Ana	e 348	Portuguesa	Occidental	Santa Maria da Feira	Portugal	2009	Indirecta lateral	Pequeñas huecos irregulares en fachada	Revestimiento continuo blanco	Cristianismo
66. Memorial de Solidaridad San Alberto Hurtado	Undurraga Devés Arquitectos	Chilena	Occidental	Región Metropolitana	Chile	2010	Indirecta lateral	Pequeños huecos irregulares en fachada	Hormigón visto	Cristianismo
67. Capilla en Puckapunyal	BVN Architecture	Australiana	Occidental	Puckapunyal	Australia	2010	Indirecta lateral	Lucernarios circulares y patios interiores	Revestimiento continuo blanco y cinc	TODAS. Lugar oratorio
68. Capilla en el Bosque	Hironaka Ogawa	Japonés	Oriental	Gunma	Japón	2011	Indirecta lateral	Ventanales suelo - techo	Revestimiento continuo blanco y hierro	Cristianismo
69. Iglesia Católica en Qichun	Leekostudio	China	Oriental	Hubei	China	2011	Indirecta lateral	Vanos con forma de arco	Revestimiento continuo blanco	Cristianismo
70. Catedral de las Luces del Norte	SHL Architects + Link Arkitektur	Danesa y noruega	Occidental	Alta	Noruega	2013	Indirecta lateral	Ventanales suelo - techo	Hormigón visto	Cristianismo
71. Iglesia del Jubileo	Richard Meier	Estadounidense	Occidental	Roma	Italia	2003	Indirecta lateral y cenital	Planos inclinados de vidrio	Mármol travertino	Cristianismo
72. Capilla del Retiro	Undurraga Devés Arquitectos	Chilena	Occidental	Valle de los Andes	Chile	2009	Indirecta lateral y cenital	Patio inglés y rasgadura perimetral en cubierta	Madera	Cristianismo
73. Capilla de San Bartolomeo	Kevin de Freitas Architects	Estadounidense	Occidental	Valley Center, California	EEUU	2010	Indirecta lateral y cenital	Ventanales entre quiebros de muros y rasgadura muro - cubierta	Adobe	Cristianismo
74. Capilla Ecueménica	Bunker Arquitectura	Mexicana	Occidental	Cuernavaca, Morelos	México	2013	Indirecta lateral y cenital	Envolvente de piezas de u-glass y óculo central	U-glass	TODAS. Lugar oratorio
75. Capilla del Martir Norteamericano de la Secundaria Hodgetts + Fung	Estadounidense	Occidental	Occidental	Carmichael, California	EEUU	2014	Indirecta lateral y cenital	Lucernarios rectangulares y ventanales rectangulares horizontales	Revestimiento continuo blanco y madera	Cristianismo
76. Templo Komyo-ji	Tadao Ando	Japonés	Oriental	Ehime	Japón	2000	Tamizada	Envolvente de listones de madera	Madera	Budismo
77. Iglesia de Mortensrud	Jensen & Skodvin	Noruega	Occidental	Oslo	Noruega	2002	Tamizada	Envolvente de piedras	Acero y piedra	Cristianismo
78. Monasterio en Taura	Jensen & Skodvin	Noruega	Occidental	Taura Island, Trondheimsfjorden	Noruega	2006	Tamizada	Entramado de madera	Madera	Cristianismo
79. Sinagoga Ohel-Jakob	Wandel Hofer Lorch + Hirsch	Alemana	Occidental	Munich	Alemania	2007	Tamizada	Entramado de bronce	Madera	Judaismo
80. Pabellón para la Oración y la Meditación	Studio Tam Associati	Italiano	Occidental	Khartoum	Sudán	2007	Tamizada	Entramado de tallos de palma	Revestimiento continuo blanco	TODAS. Lugar oratorio
81. Iglesia Kuokkala	Lassila Hirvilammi Architects	Finesa	Occidental	Jyväskylä	Finlandia	2010	Tamizada	Lucernario longitudinal al edificio	Madera	Cristianismo
82. Capilla de San Lorenzo	Avanto Architects	Finesa	Occidental	Vantaa	Finlandia	2010	Tamizada	Envolvente de malla de cobre	Hormigón blanco	Cristianismo
83. Iglesia Boler	Hansen-Bjornndal Arkitekter	Noruega	Occidental	Oslo	Noruega	2011	Tamizada	Ventanales poligonales y celosía de madera	Madera	Cristianismo
84. Sinagoga Ulm	Kister Scheithauer Gross Architects	Alemana	Occidental	Leipheim	Alemania	2012	Tamizada	Entramado de bronce	Baldosa cerámica	Judaismo
85. Centro Windmoor de la Academia de Santa Teres	Gould Evans	Estadounidense	Occidental	Kansas City	EEUU	2012	Tamizada	Envolvente de rejilla de aluminio	Revestimiento continuo blanco	Cristianismo
86. Iglesia Autobahn Siegerland	Schneider - Schumacher	Alemana	Occidental	Wilnsdorf	Alemania	2013	Tamizada	Entramado de madera	Madera	Cristianismo
87. Mezquita KAPSARC	HOK	Estadounidense	Occidental	Riad	Arabia Saudita	2014	Tamizada	Sucesión de envolventes de motivos árabes	Hormigón visto y piedra	Islam
88. Capilla St Voile	Eriko Kasahara	Japonés	Oriental	Niigata	Japón	2014	Tamizada	Lucernarios rectangulares y entramado metálico	Revestimiento continuo blanco	Cristianismo
89. Capilla Arco iris	Coordination Asia	China	Oriental	Shanghai	China	2015	Tamizada	Envolvente de vidrio coloreado	Vidrio esmerilado	Cristianismo
90. Mezquita Al-Ansar	ONG&ONG Pte Ltd	Singapurense	Oriental	Ciudad de Singapur	Singapur	2015	Tamizada	Entramado metálico	Revestimiento continuo blanco	Islam

10. ANEXO 2. ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICAS Y FIGURAS

- Portada. < <http://goo.gl/1rSOxu> > [Consulta: 16 de Agosto de 2015]

- EVOLUCION DEL USO COMPOSITIVO DE LA LUZ EN EDIFICIOS SAGRADOS

- Fig 1. Vista exterior del Partenón de Atenas, Grecia (447-432 a.C).	< http://goo.gl/BLCcN2 >	[Consultado el día 03 de Agosto de 2015]	7
- Fig 2. Vista actual exterior del templo de Apolo Epicuro en Bassae, Grecia.	< https://goo.gl/GCN7KK >	[Consultado el día 03 de Agosto de 2015]	7
- Fig 3. Interior del Panteón de Agripa en Roma, Italia.	< http://goo.gl/ykOZG7 >	[Consultado el día 03 de Agosto de 2015]	7
- Fig 4. Vista interior del óculo central del Panteón de Agripa en Roma, Italia.	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 03 de Agosto de 2015]	7
- Fig 5. Dibujo de la primitiva basílica paleocristiana de San Pedro en el Vaticano (326-356 d.C).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 03 de Agosto de 2015]	8
- Fig 6. Iluminación cenital de la basílica de Santa Sofía de Constantinopla (532-537 d.C).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 05 de Agosto de 2015]	8
- Fig 7. Vista interior de la nave central de la Catedral de Jaca, España (1077-1130).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 05 de Agosto de 2015]	8
- Fig 8. Vista interior de la nave central de la Catedral de Santiago de Compostela, España (1075-1211).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 05 de Agosto de 2015]	8
- Fig 9. Vista interior de la Abadía de Saint-Denis en París, Francia (1137-1151).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 05 de Agosto de 2015]	9
- Fig 10. Vista interior de la Catedral de Notre Dame, París, Francia (1163-1345).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 05 de Agosto de 2015]	9
- Fig 11. Vista interior de la Catedral de Burgos, España (1205-1301).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 06 de Agosto de 2015]	9
- Fig 12. Vista interior de la nave central de Santa Maria Novella en Florencia, Italia (1279-1456).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 06 de Agosto de 2015]	9
- Fig 13. Vista interior de la cúpula de la Catedral de Santa Maria del Fiore en Florencia, Italia (1296-1418).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 06 de Agosto de 2015]	10
- Fig 14. Vista interior de la Iglesia del Redentor en Venecia, Italia (1577-1592).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 06 de Agosto de 2015]	10
- Fig 15. Vista interior de Il Gesù de Roma, Italia (1568-1584).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 06 de Agosto de 2015]	10
- Fig 16. Vista interior de la Basílica de San Pedro Bramante en la Ciudad del Vaticano (1506-1626).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	10
- Fig 17. Vista interior de la Mezquita Azul en Estambul, Turquía (1609-1617).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 25 de Agosto de 2015]	11
- Fig 18. Vista interior cenital de la cúpula de Santa Chiara en Bra, Italia (1741-1742).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	11
- Fig 19. Vista interior del Panteón de París, Francia (1757-1791).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	11
- Fig 20. Vista interior de la Iglesia Friedrichswerder en Berlín, Alemania (1824-1830).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	11
- Fig 21. Vista interior cenital de la Sagrada Familia en Barcelona, España (1866-Actual).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 08 de Agosto de 2015]	12
- Fig 22. Vista interior cenital de la Sinagoga Española en Praga, República Checa (1868-1893).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015]	12
- Fig 23. Vista interior de la fachada lateral de la Capilla Notre-Dame-du-Haut en Ronchamp, Francia (1950-1955).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	12
- Fig 24. Vista interior del convento de La Tourette en Eveux, Francia (1957-1960).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	12
- Fig 25. Vista interior de la Catedral de Brasilia, Brasil (1958-1970).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	13
- Fig 26. Vista interior de la Catedral católica de Santa María en Tokio, Japón (1961-1964).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	13
- Fig 27. Detalle entrada de luz a través del lucernario de la Iglesia Bagsvaerd en Copenhague, Dinamarca (1968-1976).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	13
- Fig 28. Vista interior de la Catedral de Cristal en Garden Grove, EEUU (1977-1980).	< https://goo.gl/sGCLC1 >	[Consultado el día 25 de Agosto de 2015]	13
- Fig 29. Vista interior de la Iglesia de la Luz en Osaka, Japón (1988-1989).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	14
- Fig 30. Vista interior de la Iglesia de San Ignacio en Seattle, EEUU (1994-1997).	< https://goo.gl/OLZFAM >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	14

- SELECCIÓN DE OBRAS RELIGIOSAS DEL SIGLO XXI

- LUZ DIRECTA

01. CAPILLA DE VALLEACERÓN			
- Fig 31. Vista interior.	< http://goo.gl/n2Q3wT >	[Consultado el día 17 de Agosto de 2015]	16
- Fig 32. Vista exterior.	< http://goo.gl/NzUecd >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	16
02. IGLESIA KÄRSÄMÄKI			
- Fig 33. Vista interior 1.	< http://goo.gl/VQbrjG >	[Consultado el día 06 de Agosto de 2015]	16
- Fig 34. Vista interior 2.	< http://goo.gl/49YuS5 >	[Consultado el día 06 de Agosto de 2015]	16
- Fig 35. Vista exterior.	< http://goo.gl/CTNYEo >	[Consultado el día 06 de Agosto de 2015]	16
03. IGLESIA DE LA ORDEN DE LAS CARMELITAS DESCALZAS			
- Fig 36. Vista interior 1.	< http://goo.gl/TPUrvL >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	17
- Fig 37. Vista interior 2.	< http://goo.gl/5ZPbMv >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	17
- Fig 38. Vista exterior.	< http://goo.gl/WpPrXH >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	17
04. CAPILLA SETRE			
- Fig 39. Vista interior 1.	< https://goo.gl/dNfKWj >	[Consultado el día 17 de Agosto de 2015]	17
- Fig 40. Vista interior 2.	< http://goo.gl/xtpnav >	[Consultado el día 17 de Agosto de 2015]	17
- Fig 41. Vista exterior.	< http://goo.gl/eqmLOa >	[Consultado el día 17 de Agosto de 2015]	17
05. CAPILLA DE CAMPO BRUDER KLAUS			
- Fig 42. Vista interior.	< http://goo.gl/2Z6DNh >	[Consultado el día 06 de Agosto de 2015]	18
- Fig 43. Vista exterior.	< http://goo.gl/Xm6YvF >	[Consultado el día 06 de Agosto de 2015]	18
06. IGLESIA HARAJUKU			
- Fig 44. Vista interior 1.	< http://goo.gl/hoFgwR >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	18
- Fig 45. Vista interior 2.	< http://goo.gl/azs3EK >	[Consultado el día 28 de Julio de 2015]	18
- Fig 46. Vista exterior.	< http://goo.gl/LSRrMJ >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	18
07. IGLESIA DE SAN GIOVANNI			
- Fig 47. Vista interior.	< http://goo.gl/55zy1K >	[Consultado el día 05 de Agosto de 2015]	19
- Fig 48. Vista exterior.	< http://goo.gl/8hYwDC >	[Consultado el día 05 de Agosto de 2015]	19

08. CAPILLA 22 DE ABRIL			
- Fig 49. Vista interior.	< http://goo.gl/FgdA9i >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	19
- Fig 50. Vista exterior.	< http://goo.gl/6Yr5Fd >	[Consultado el día 07 de Agosto de 2015]	19
09. IGLESIA DE LA CRUZ SAGRADA			
- Fig 51. Vista interior 1.	< http://goo.gl/tj0I6m >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	20
- Fig 52. Vista interior 2.	< http://goo.gl/tJKVsS >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	20
- Fig 53. Vista exterior.	< http://goo.gl/DuRYIR >	[Consultado el día 17 de Agosto de 2015]	20
10. CAPILLA EN RÍO ROCA			
- Fig 54. Vista interior 1.	< http://goo.gl/IEVqc6 >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	20
- Fig 55. Vista interior 2.	< http://goo.gl/Wnh97j >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	20
- Fig 56. Vista exterior.	< http://goo.gl/25XGMd >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	20
11. IGLESIA MEI LI ZHOU			
- Fig 57. Vista interior 1.	< http://goo.gl/ic3gnO >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	21
- Fig 58. Vista interior 2.	< http://goo.gl/nyuy7h >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	21
- Fig 59. Vista exterior.	< http://goo.gl/Yk8KUI >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	21
12. IGLESIA DE SAN BONIFACIO			
- Fig 60. Vista interior.	< http://goo.gl/4aWU7C >	[Consultado el día 20 de Julio de 2015]	21
- Fig 61. Vista exterior.	< http://goo.gl/0nugWz >	[Consultado el día 20 de Julio de 2015]	21
13. IGLESIA DE MARTÍN LUTERO			
- Fig 62. Vista interior.	< http://goo.gl/R6cWBU >	[Consultado el día 28 de Julio de 2015]	22
- Fig 63. Vista exterior.	< http://goo.gl/45VxXw >	[Consultado el día 28 de Julio de 2015]	22
14. IGLESIA MENONITA			
- Fig 64. Vista interior 1.	< http://goo.gl/tDTSh7 >	[Consultado el día 17 de Agosto de 2015]	22
- Fig 65. Vista interior 2.	< http://goo.gl/LxFLSX >	[Consultado el día 17 de Agosto de 2015]	22
- Fig 66. Vista exterior.	< http://goo.gl/0nEpI9 >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	22
15. CAPILLA DE TODOS LOS SANTOS			
- Fig 67. Vista interior 1.	< https://goo.gl/v4Jqdj >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	23
- Fig 68. Vista interior 2.	< http://goo.gl/j98zqs >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	23
- Fig 69. Vista exterior.	< http://goo.gl/FiuAEC >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	23

16. CAPILLA DEL ATARDECER			
- Fig 70. Vista interior.	< http://goo.gl/nXTa8i >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	23
- Fig 71. Vista exterior.	< http://goo.gl/jWghki >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	23
17. CAPILLA SANTA ANA			
- Fig 72. Vista interior 1.	< http://goo.gl/kPagPc >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	24
- Fig 73. Vista interior 2.	< http://goo.gl/EXzNvL >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	24
- Fig 74. Vista exterior.	< http://goo.gl/r7LWdC >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	24
18. CAPILLA FUNERARIA INGELHEIM			
- Fig 75. Vista interior 1.	< http://goo.gl/eYyQHU >	[Consultado el día 17 de Agosto de 2015]	24
- Fig 76. Vista interior 2.	< http://goo.gl/gNbKNo >	[Consultado el día 17 de Agosto de 2015]	24
- Fig 77. Vista exterior.	< http://goo.gl/MmpYIs >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	24
19. CAPILLA LOS FRESNOS			
- Fig 78. Vista interior.	< http://goo.gl/EDjrGo >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	25
- Fig 79. Vista exterior 1.	< http://goo.gl/DzgNOI >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	25
- Fig 80. Vista exterior 2.	< http://goo.gl/uhGYju >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	25
20. IGLESIA CATÓLICA INBO			
- Fig 81. Vista interior.	< http://goo.gl/PSvI3s >	[Consultado el día 09 de Julio de 2015]	25
- Fig 82. Vista exterior.	< http://goo.gl/Kd0jvf >	[Consultado el día 09 de Julio de 2015]	25
21. CAPILLA SANTA MARÍA DE LOS CABALLEROS			
- Fig 83. Vista interior 1.	< http://goo.gl/LST0GE >	[Consultado el día 17 de Agosto de 2015]	26
- Fig 84. Vista interior 2.	< http://goo.gl/3H8VsQ >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	26
- Fig 85. Vista exterior.	< http://goo.gl/67CPJ8 >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	26
22. IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE KNARVIK			
- Fig 86. Vista interior.	< http://goo.gl/faHnpt >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	26
- Fig 87. Vista exterior 1.	< http://goo.gl/h1LNTT >	[Consultado el día 17 de Agosto de 2015]	26
- Fig 88. Vista exterior 2.	< http://goo.gl/wF4Wp7 >	[Consultado el día 17 de Agosto de 2015]	26
23. CAPILLA DEL JARDÍN DE NANJING WANJING			
- Fig 89. Vista interior.	< http://goo.gl/Kxriwu >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	27
- Fig 90. Vista exterior 1.	< http://goo.gl/vedNhp >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	27
- Fig 91. Vista exterior 2.	< http://goo.gl/GARwEy >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	27

24. IGLESIA DE CRISTO DE SHONAN			
- Fig 92. Vista interior 1.	< http://goo.gl/gXfk5s >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	27
- Fig 93. Vista interior 2.	< http://goo.gl/gXfk5s >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	27
- Fig 94. Vista exterior.	< http://goo.gl/gXfk5s >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	27
- LUZ INDIRECTA			
01. IGLESIA DEL JUBILEO			
- Fig 95. Vista interior 1.	< http://goo.gl/heITdu >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	29
- Fig 96. Vista interior 2.	< http://goo.gl/ndKYby >	[Consultado el día 18 de Agosto de 2015]	29
- Fig 97. Vista exterior.	< http://goo.gl/fMRp73 >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	29
02. IGLESIA CATÓLICA DEL SAGRADO ROSARIO			
- Fig 98. Vista interior 1.	< http://goo.gl/d4kzGK >	[Consultado el día 09 de Julio de 2015]	29
- Fig 99. Vista interior 2.	< http://goo.gl/98hJvL >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	29
- Fig 100. Vista exterior.	< http://goo.gl/xDrZ2F >	[Consultado el día 18 de Julio de 2015]	29
03. IGLESIA EN SERIATE			
- Fig 101. Vista interior 1.	< http://goo.gl/yHcvYf >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	30
- Fig 102. Vista interior 2.	< http://goo.gl/Ub2BmV >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	30
- Fig 103. Vista exterior.	< http://goo.gl/COq88w >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	30
04. CAPILLA ECUMÉNICA DE ARTE DE SAN ENRIQUE			
- Fig 104. Vista interior 1.	< http://goo.gl/oECzhr >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	30
- Fig 105. Vista interior 2.	< http://goo.gl/oECzhr >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	30
- Fig 106. Vista exterior.	< http://goo.gl/4NwAl5 >	[Consultado el día 18 de Agosto de 2015]	30
05. IGLESIA SAN ALBERTO HURTADO			
- Fig 107. Vista interior.	< http://goo.gl/7mrw0j >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	31
- Fig 108. Vista exterior.	< http://goo.gl/aJg1Ma >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	31
06. CONVENTO DE SANTO DOMINGO			
- Fig 109. Vista interior 1.	< http://goo.gl/nxoj51 >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	31
- Fig 110. Vista interior 2.	< http://goo.gl/299ruo >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	31
- Fig 111. Vista interior 3.	< http://goo.gl/KkUjjT >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	31

07. IGLESIA SANTO VOLTO			
- Fig 112. Vista interior 1.	< http://goo.gl/GiBDZ5 >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	32
- Fig 113. Vista interior 2.	< http://goo.gl/K8lqHP >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	32
- Fig 114. Vista exterior.	< http://goo.gl/kLq3FO >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	32
08. IGLESIA DE SANTA MÓNICA			
- Fig 115. Vista interior.	< https://goo.gl/hsZIBY >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	32
- Fig 116. Vista exterior.	< http://goo.gl/ENaiwR >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	32
09. IGLESIA DE MEDITACIÓN			
- Fig 117. Vista interior.	< http://goo.gl/Hgc9Ap >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	33
- Fig 118. Vista exterior.	< http://goo.gl/OI6rFL >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	33
10. CAPILLA DE LA ORACIÓN			
- Fig 119. Vista interior 1.	< http://goo.gl/srI8gD >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	33
- Fig 120. Vista interior 2.	< http://goo.gl/r9Foha >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	33
- Fig 121. Vista exterior.	< http://goo.gl/wQREq4 >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	33
11. CAPILLA CCV			
- Fig 122. Vista interior.	< http://goo.gl/Afm1M2 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	34
- Fig 123. Vista exterior 1.	< http://goo.gl/tr0S6P >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	34
- Fig 124. Vista exterior 2.	< http://goo.gl/SfQtMX >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	34
12. IGLESIA DEL SANTÍSIMO REDENTOR			
- Fig 125. Vista interior 1.	< http://goo.gl/zqP9jx >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	34
- Fig 126. Vista interior 2.	< http://goo.gl/zT1DLS >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	34
- Fig 127. Vista exterior.	< https://goo.gl/zQnGy0 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	34
13. IGLESIA DE SAN JORGE			
- Fig 128. Vista interior 1.	< http://goo.gl/3dETbJ >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	35
- Fig 129. Vista interior 2.	< http://goo.gl/Zjd0zR >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	35
- Fig 130. Vista exterior.	< http://goo.gl/FhoKKL >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	35
14. CASAS MORTUARIAS EN ALHANDRA			
- Fig 131. Vista interior 1.	< http://goo.gl/3U4nPI >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	35
- Fig 132. Vista interior 2.	< http://goo.gl/hTmBwl >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	35
- Fig 133. Vista exterior.	< http://goo.gl/LfzU7g >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	35

15. CATEDRAL DEL CRISTO DE LA LUZ			
- Fig 134. Vista interior 1.	< http://goo.gl/kE19UU >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	36
- Fig 135. Vista interior 2.	< http://goo.gl/CBbsmQ >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	36
- Fig 136. Vista exterior.	< http://goo.gl/Vl8isu >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015]	36
16. IGLESIA DE MIRIBILLA			
- Fig 137. Vista interior 1.	< http://goo.gl/LXpBsl >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	36
- Fig 138. Vista interior 2.	< http://goo.gl/Jng4kf >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	36
- Fig 139. Vista exterior.	< http://goo.gl/ycnUMX >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	36
17. IGLESIA EN ASSINIE-MAFIA			
- Fig 140. Vista interior.	< http://goo.gl/3i5rrK >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	37
- Fig 141. Vista exterior 1.	< http://goo.gl/Czox8a >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	37
- Fig 142. Vista exterior 2.	< http://goo.gl/8rbNZf >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015]	37
18. CAPILLA DE SANTA ANA			
- Fig 143. Vista interior 1.	< http://goo.gl/3i5rrK >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	37
- Fig 144. Vista interior 2.	< http://goo.gl/Czox8a >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015]	37
- Fig 145. Vista exterior.	< http://goo.gl/8rbNZf >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015]	37
19. IGLESIA DE SAN PABLO			
- Fig 146. Vista interior 1.	< http://goo.gl/KG6yVg >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	38
- Fig 147. Vista interior 2.	< http://goo.gl/kNFGcl >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	38
- Fig 148. Vista exterior.	< http://goo.gl/ZeZjL8 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	38
20. IGLESIA SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ			
- Fig 149. Vista interior.	< http://goo.gl/YY6njh >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	38
- Fig 150. Vista exterior.	< http://goo.gl/tkedLG >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	38
21. CAPILLA DEL RETIRO			
- Fig 151. Vista interior.	< http://goo.gl/yyOZaq >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	39
- Fig 152. Vista exterior 1.	< http://goo.gl/NTyRLq >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	39
- Fig 153. Vista exterior 2.	< http://goo.gl/0iKImu >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	39
22. IGLESIA FROEYLAND ORSTAD			
- Fig 154. Vista interior 1.	< http://goo.gl/8otbkq >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	39
- Fig 155. Vista interior 2.	< http://goo.gl/aGAJd5 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	39
- Fig 156. Vista exterior.	< http://goo.gl/1tyqXG >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	39

23. IGLESIA DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO		
- Fig 157. Vista interior 1.	< http://goo.gl/AQiaQL >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 40
- Fig 158. Vista interior 2.	< http://goo.gl/mnuilc >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 40
- Fig 159. Vista exterior.	< http://goo.gl/f3Xhgg >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015] 40
24. IGLESIA PARROQUIAL EN PONFERRADA		
- Fig 160. Vista interior 1.	< http://goo.gl/CR8Pnv >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 40
- Fig 161. Vista interior 2.	< http://goo.gl/PB3W5W >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 40
- Fig 162. Vista exterior.	< http://goo.gl/iAaiKN >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 40
25. IGLESIA DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN		
- Fig 163. Vista interior 1.	< http://goo.gl/pVXp2r >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 41
- Fig 164. Vista interior 2.	< https://goo.gl/FzMpQw >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 41
- Fig 165. Vista exterior.	< https://goo.gl/b4Icjo >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 41
26. MEMORIAL DE SOLIDARIDAD DE SAN ALBERTO HURTADO		
- Fig 166. Vista interior 1.	< http://goo.gl/pVdlG4 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 41
- Fig 167. Vista interior 2.	< http://goo.gl/b1xzzG >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 41
- Fig 168. Vista exterior.	< http://goo.gl/urZcxd >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015] 41
27. IGLESIA EVANGÉLICA EN TERRASSA		
- Fig 169. Vista interior 1.	< http://goo.gl/NojNJC >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 42
- Fig 170. Vista interior 2.	< https://goo.gl/nyTEUK >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 42
- Fig 171. Vista exterior.	< http://goo.gl/zmAjte >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 42
28. CAPILLA DE SAN BARTOLOMEO		
- Fig 172. Vista interior 1.	< http://goo.gl/EOhF8i >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 42
- Fig 173. Vista interior 2.	< http://goo.gl/kfVFDI >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015] 42
- Fig 174. Vista exterior.	< http://goo.gl/He0Ehk >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 42
29. CAPILLA EN EL BOSQUE		
- Fig 175. Vista interior 1.	< http://goo.gl/huiGa4 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 43
- Fig 176. Vista interior 2.	< https://goo.gl/fXDRZ5 >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015] 43
- Fig 177. Vista exterior.	< http://goo.gl/cpdNsX >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015] 43
30. IGLESIA DE LA SEMILLA		
- Fig 178. Vista interior 1.	< https://goo.gl/nHMIq3 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 43
- Fig 179. Vista interior 2.	< http://goo.gl/Qz0Vw4 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 43
- Fig 180. Vista exterior.	< http://goo.gl/1G5gBV >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015] 43

31. IGLESIA PARROQUIAL EN CÓRDOBA			
- Fig 181. Vista interior 1.	< http://goo.gl/GjWnPj >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	44
- Fig 182. Vista interior 2.	< http://goo.gl/JAXGWD >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	44
- Fig 183. Vista exterior.	< http://goo.gl/hXPfOa >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015]	44
32. IGLESIA DEL IESÚ			
- Fig 184. Vista interior 1.	< http://goo.gl/KVdcTP >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	44
- Fig 185. Vista interior 2.	< http://goo.gl/ONdSHk >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	44
- Fig 186. Vista exterior.	< http://goo.gl/ndren1 >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015]	44
33. CAPILLA EN PUCKAPUNYAL			
- Fig 187. Vista interior 1.	< http://goo.gl/v7IFFV >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	45
- Fig 188. Vista interior 2.	< http://goo.gl/UfS5gD >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	45
- Fig 189. Vista exterior.	< http://goo.gl/9swP1f >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	45
34. CONJUNTO PASTORAL CATÓLICO			
- Fig 190. Vista interior.	< http://goo.gl/8IGM0U >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	45
- Fig 191. Vista exterior.	< http://goo.gl/aGAJd5 >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	45
35. IGLESIA EN KYOTO			
- Fig 192. Vista interior 1.	< http://goo.gl/QNVzn0 >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	46
- Fig 193. Vista interior 2.	< http://goo.gl/cpzdDP >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	46
- Fig 194. Vista exterior.	< http://goo.gl/pKAZvU >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	46
36. IGLESIA CATÓLICA EN QICHUN			
- Fig 195. Vista interior.	< https://goo.gl/mYtDB4 >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	46
- Fig 196. Vista exterior. Detalle vano.	< http://goo.gl/MrvLyg >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	46
- Fig 197. Vista exterior general.	< http://goo.gl/5rydkC >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	46
37. PARROQUIA SAN NORBERTO			
- Fig 198. Vista interior 1.	< http://goo.gl/IMqrkA >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	47
- Fig 199. Vista interior 2.	< http://goo.gl/x9oSWx >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	47
- Fig 200. Vista exterior.	< http://goo.gl/Axc709 >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	47
38. CAPILLA KAMPPI			
- Fig 201. Vista interior 1.	< http://goo.gl/Ttav2r >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015]	47
- Fig 202. Vista interior 2.	< http://goo.gl/Ttav2r >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015]	47
- Fig 203. Vista exterior.	< http://goo.gl/14B6jvv >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015]	47

39. CAPILLA OBISPO EDWARD KING			
- Fig 204. Vista interior cenital.	< http://goo.gl/e4xV4B >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	48
- Fig 205. Vista interior.	< http://goo.gl/eImRW6 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	48
- Fig 206. Vista exterior.	< http://goo.gl/RAIhQg >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015]	48
40. CATEDRAL DE LAS LUCES DEL NORTE			
- Fig 207. Vista interior.	< http://goo.gl/PL5VNe >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	48
- Fig 208. Vista exterior.	< http://goo.gl/MRb9XW >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	48
41. IGLESIA DE HORMIGÓN RW			
- Fig 209. Vista interior.	< http://goo.gl/GNAmnC >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	49
- Fig 210. Vista exterior. Entrada de luz	< http://goo.gl/GNAmnC >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	49
- Fig 211. Vista exterior general.	< http://goo.gl/GNAmnC >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	49
42. ERMITA DE SAN JUAN BAUTISTA			
- Fig 212. Vista interior 1.	< http://goo.gl/gjzp0D >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	49
- Fig 213. Vista interior 2.	< http://goo.gl/Nk2sf1 >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	49
- Fig 214. Vista exterior.	< https://goo.gl/MsYGvU >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	49
43. CAPILLA ECUMÉNICA			
- Fig 215. Vista interior 1.	< http://goo.gl/Sf0fMy >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	50
- Fig 216. Vista interior 2.	< http://goo.gl/Kl7rvk >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	50
- Fig 217. Vista exterior.	< http://goo.gl/ADqYpV >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	50
44. IGLESIA PRESBITERIANA DEL NORTE			
- Fig 218. Vista interior 1.	< http://goo.gl/4WMTQq >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	50
- Fig 219. Vista interior 2.	< http://goo.gl/w48UIo >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	50
- Fig 220. Vista exterior.	< http://goo.gl/D69fCb >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	50
45. IGLESIA MORAVA			
- Fig 221. Vista interior.	< http://goo.gl/0UivzF >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	51
- Fig 222. Detalle lucernario.	< http://goo.gl/5L1WPH >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	51
- Fig 223. Vista exterior.	< http://goo.gl/QIGMFL >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	51

46. MISIÓN CHINMAYA AUSTIN			
- Fig 224. Vista interior 1.	< http://goo.gl/1MNGkC >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	52
- Fig 225. Vista interior 2.	< http://goo.gl/NpfB4L >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	52
- Fig 226. Vista exterior.	< http://goo.gl/1MNGkC >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	52
47. CAPILLA DEL MÁRTIR NORTEAMERICANO DE LA SECUNDARIA JESUITA			
- Fig 227. Vista interior 1.	< http://goo.gl/zOG2T5 >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	52
- Fig 228. Vista interior 2.	< http://goo.gl/n9YzJ2 >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	52
- Fig 229. Vista exterior.	< http://goo.gl/dG1BXd >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	52
48. IGLESIA GUMAM SUNGMUM			
- Fig 230. Vista interior 1.	< http://goo.gl/Zy4cyv >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	53
- Fig 231. Vista interior 2.	< http://goo.gl/nl9rFZ >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	53
- Fig 232. Vista exterior.	< http://goo.gl/lvs2ks >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	53
49. IGLESIA CURVA DE JA			
- Fig 233. Vista interior 1.	< http://goo.gl/sqLAKh >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	53
- Fig 234. Vista interior 2.	< http://goo.gl/ocTkaT >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	53
- Fig 235. Vista exterior.	< http://goo.gl/x0WF8J >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	53
50. CAPILLA SAN ALBERTO MAGNO			
- Fig 236. Vista interior. Detalle altar.	< http://goo.gl/g1kouJ >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	54
- Fig 237. Vista interior.	< http://goo.gl/ykJQs2 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	54
- Fig 238. Vista exterior.	< http://goo.gl/JZibG8 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	54
51. IGLESIA ALGARD			
- Fig 239. Vista interior.	< http://goo.gl/faz2CY >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	54
- Fig 240. Vista exterior 1.	< http://goo.gl/94cNul >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	54
- Fig 241. Vista exterior 2.	< http://goo.gl/8UiRTR >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	54
- LUZ TAMIZADA			
01. TEMPLO KOMYO-JI			
- Fig 242. Vista interior 1.	< http://goo.gl/R7Xc8P >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	56
- Fig 243. Vista interior 2.	< http://goo.gl/tOQd9j >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	56
- Fig 244. Vista exterior.	< http://goo.gl/56vlrv >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	56

02. IGLESIA DE MORTENSRUD			
- Fig 245. Vista interior 1.	< http://goo.gl/5z3OSA >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	56
- Fig 246. Vista interior 2.	< http://goo.gl/Eamna1 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	56
- Fig 247. Vista exterior.	< http://goo.gl/5qwZMp >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015]	56
03. MONASTERIO EN TAUTRA			
- Fig 248. Vista interior 1.	< http://goo.gl/XKRwJQ >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	57
- Fig 249. Vista interior 2.	< http://goo.gl/SWtcvt >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	57
- Fig 250. Vista exterior.	< http://goo.gl/EpUcQe >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	57
04. SINAGOGA OHEL-JAKOB			
- Fig 251. Vista interior 1.	< https://goo.gl/rBcDI7 >	[Consultado el día 21 de Agosto de 2015]	57
- Fig 252. Vista interior 2.	< http://goo.gl/OtzVZa >	[Consultado el día 09 de Agosto de 2015]	57
- Fig 253. Vista exterior.	< https://goo.gl/tK7oyl >	[Consultado el día 20 de Agosto de 2015]	57
05. PABELLÓN PARA LA ORACIÓN Y LA MEDITACIÓN			
- Fig 254. Vista interior 1.	< http://goo.gl/cnsOsL >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	58
- Fig 255. Vista interior 2.	< http://goo.gl/k2OBH5 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	58
- Fig 256. Vista exterior.	< http://goo.gl/jcZRIU >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	58
06. CAPILLA DE SAN LORENZO			
- Fig 257. Vista interior 1.	< http://goo.gl/L0tAQi >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	58
- Fig 258. Vista interior 2.	< https://goo.gl/2bAxGb >	[Consultado el día 21 de Agosto de 2015]	58
- Fig 259. Vista exterior.	< http://goo.gl/mhKukm >	[Consultado el día 21 de Agosto de 2015]	58
07. IGLESIA KUOKKALA			
- Fig 260. Vista interior 1.	< http://goo.gl/1YS3Yb >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	59
- Fig 261. Vista interior 2.	< http://goo.gl/13Qevc >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	59
- Fig 262. Vista exterior.	< https://goo.gl/gjtE31 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	59
08. IGLESIA BOLER			
- Fig 263. Vista interior 1.	< http://goo.gl/rlyekG >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	59
- Fig 264. Vista interior 2.	< http://goo.gl/xU5YSo >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	59
- Fig 265. Vista exterior.	< http://goo.gl/Ucz4Qe >	[Consultado el día 21 de Agosto de 2015]	59

09. SINAGOGA ULM			
- Fig 266. Vista interior 1.	< http://goo.gl/66QKeM >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	60
- Fig 267. Vista interior 2.	< http://goo.gl/pzb2e1 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	60
- Fig 268. Vistas exteriores.	< http://goo.gl/ECCnIc >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	60
10. CENTRO WINDMOOR DE LA ACADEMIA DE SANTA TERESA			
- Fig 269. Vista interior.	< http://goo.gl/Ov6mpv >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	60
- Fig 270. Detalle envolvente.	< http://goo.gl/QSbbD0 >	[Consultado el día 21 de Agosto de 2015]	60
- Fig 271. Vista exterior.	< http://goo.gl/cyA7Ph >	[Consultado el día 21 de Agosto de 2015]	60
11. IGLESIA AUTOBAHN SIEGERLAND			
- Fig 272. Vista interior cenital.	< http://goo.gl/0DAQw5 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	61
- Fig 273. Vista interior.	< http://goo.gl/wqBV5P >	[Consultado el día 23 de Agosto de 2015]	61
- Fig 274. Vista exterior.	< http://goo.gl/2aDUXT >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	61
12. CAPILLA ST VOILE			
- Fig 275. Vista interior.	< http://goo.gl/MzFKLH >	[Consultado el día 21 de Agosto de 2015]	61
- Fig 276. Vista exterior.	< http://goo.gl/dpoE1x >	[Consultado el día 21 de Agosto de 2015]	61
13. MEZQUITA KAPSARC			
- Fig 277. Vista interior 1.	< http://goo.gl/wE7WkK >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	62
- Fig 278. Vista interior 2.	< http://goo.gl/9FxmEM >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	62
- Fig 279. Vista exterior.	< http://goo.gl/DLB4M1 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	62
14. CAPILLA ARCO IRIS			
- Fig 280. Vista interior 1.	< http://goo.gl/tCxS7e >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	62
- Fig 281. Vista interior 2.	< http://goo.gl/tCxS7e >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	62
- Fig 282. Vista exterior.	< http://goo.gl/tCxS7e >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	62
15. MEZQUITA AL-ANSAR			
- Fig 283. Vista interior 1.	< http://goo.gl/LIYfw7 >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	63
- Fig 284. Vista interior 2.	< http://goo.gl/R0OB0w >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	63
- Fig 285. Vistas exteriores.	< http://goo.gl/5k7Gjx >	[Consultado el día 10 de Agosto de 2015]	63

- GRÁFICAS

- Gráfica 1: Tratamiento de la luz. Fuente: Elaboración propia.
- Gráfica 2: Entradas de luz indirecta. Fuente: Elaboración propia.
- Gráfica 3: Material reflectante de la luz. Fuente: Elaboración propia.

- TABLAS

- Tabla 1: Índice de reflexión de materiales acabados. Fuente: CHAPA, J. *Manual de instalaciones de alumbrado y fotometría*. Ed. Limusa, México D.F. 2002 p. 129.
- Tabla 2: Índice de reflexión de acabados con pintura. Fuente: CHAPA, J. *Manual de instalaciones de alumbrado y fotometría*. Ed. Limusa, México D.F. 2002 p. 127.

* Diseño del fondo de las fichas explicativas: Realizadas por el autor.