





**CASTILLO DE SAGUNTO**  
ALBERGUE PARA ESTUDIOSOS Y VIAJEROS















**EL LUGAR**











**EL PROYECTO**






































SECCIONES LONGITUDINALES




SL1




SL2





SECCIONES LONGITUDINALES







SECCIONES LONGITUDINALES






SECCIONES LONGITUDINALES







SECCIONES TRANSVERSALES









SECCIONES TRANSVERSALES






SECCIONES TRANSVERSALES







SECCIONES TRANSVERSALES







SECCIONES TRANSVERSALES










SECCIONES TRANSVERSALES




















SECCIONES TRANSVERSALES








**CONSTRUCCIÓN**









**ESTRUCTURA**




MODELO




DEFORMADA FLECHA CUASIPERMANENTE ELSqpu



DEFORMADA DE SOBRECARGA DE USO SCU



DEFORMADA DE VIENTO SCV



## REFERENCIAS





