REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO EN EL CASCO ANTIGÜO DE LOGROÑO CON MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

INTRODUCCIÓN


EL EDIFICIO SE ENCUENTRA SITUADO EN EL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LOGROÑO, EN UNA DE LAS MEJORES ZONAS, POR SU CENTRICA UBICACIÓN Y LO QUE SE PRETENDE ES DEVOLVERLE EL USO MEDIANTE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL MEJORANDO SU EFICIENCIA ENERGÉTICA.

SUS CASI 100 AÑOS, Y UNOS 20 AÑOS SIN HABITAR, HAN PROVOCADO UN DETERIORO TAL, QUE HA DERIVADO EN EL ACTUAL ESTADO DE RUINA QUE PRESENTA, AGRAVADO POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO, PROVOCANDO EL **HUNDIMIENTO DE UNA PARTE.**

NO SE TRATA UNICAMENTE DE UN PROYECTO DE REHABILITACIÓN, YA QUE EN TODO MOMENTO SE DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN A LA QUE ESTA SUJETO Y LA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA ELLO SE HACE UN ESTUDIO DE REFUERZO PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURA, UN ANALISIS DE PATOLOGÍAS Y UNA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN, PARA QUE EL EDIFICIO RETOME DE NUEVO LA VIDA, Y SIEMPRE PENSANDO EN

MEJORAR SU EFICIENCIA ENERGÉTICA.







EMPRESILLADO EN PILAR

PERFIL LPN 80.10

-PERFIL LPN 80.10

R-100.10


PRESILLA HORIZONTAL

SECCIÓN DE FORJADO EXISTENTE (Izd) y NUEVO (Dch),


REFORZANDO VIGUETA

CAPA COMPRESIÓN e=5cm ARMADO DE NEGATIVO Ø16 **CONECTOR COLOCADO** MALLAZO DE REPARTO Ø5mm c15cm LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE RELLENO (espesor variable) BOVEDILLA DE POREXPAN ACABADO DE YESO LISTON MADERA CLAVADO PLACA DE YESO LAMINADO RASILLA CERÁMICA 20 x 11 x 2.5 cm SUJECCIÓN PLACA YESO LAMINADO -VIGUETA MADERA ASERRADA 10cm x 15 cm

SECCIÓN DE FORJADO DE CHAPA COLABORANTE









DESPRENDIMIENTO CORNISA

PERDIDA DE REVESTIMIENTO

HUMEDAD POR CAPILARIDAD

FALTA AZULEJO BALCON

FALTA AZULEJO PLACA

ELEMENTOS IMPROPIOS

INCOHERENCIA EN FACHADA

ABOMBAMIENTO PINTURA

PERROS, NITRATO

GRAFFITI





CONCLUSIÓN

EJECUTADA LA INTERVENCIÓN PROPUESTA DE REFUERZO Y REHABILITACION DESDE CIMENTACION, PASANDO POR ESTRUCTURA HASTA LLEGAR A CUBIERTAY SUBSANANDO LAS PATOLOGIAS EN AQUELLOS ELEMENTOS QUE SE MANTIENEN, PODEMOS OBSERVAR COMO EL EDIFICIO VUELVE A ESTAR APTO PARA SU USO, SIEMPRE MANTENIENDO LOS ELEMENTOS PROTEGIDOS Y MEJORANDO SU EFICIENCIA SIEMPRE CUMPLIENDO CON LA PROTECCIÓN MARCADA EN LA NORMATIVA.

Alumno: Ángel MARTÍN RUBIO

SSSS FISURAS

Tutor ETSIE: Héctor NAVARRO CALVO



