


Análisis de Patologías, Propuesta de Rehabilitación y Estudio de Reforma Interior de Vivienda Unifamiliar en calle 9 d'Octubre en Llanera de Ranes




SITUACIÓN
Llanera de Ranes,
calle Nou d'Octubre,
Valencia



GANTT
Cálculo de la duración de la obra, los tiempos de producción y relación de tareas



PATALOGIAS Y ESTADO ACTUAL



PLANTA BAJA



PRIMERA PLANTA




SEGUNDA PLANTA



PLANTA CUBIERTA

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y DISEÑO DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA EN LLANERA DE RANES



PROCESO DE EJECUCIÓN DEL REFUERZO DE FORJADOS

SE REALIZAN REFUERZOS ESTRUCTURALES EN TODOS LOS FORJADOS DE LA VIVIENDA POR TEMAS DE SEGURIDAD

REFORMA Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



SECCIÓN LONGITUDINAL



VISTA EXTERIOR PROPUESTA INTERVENCIÓN



FACHADA PRINCIPAL



SECCIÓN TRANSVERSAL



VISTA INTERIOR PROPUESTA INTERVENCIÓN