



EJECUCIÓN:

Rotura del forjado para el paso de bajantes. En la perforación se ha dañado el forjado al haber perforado parte de la vigueta.

EJECUCIÓN INCORRECTA:

- Falta de previsión de pasatubos.
- Rotura de parte de la vigueta.

PROBLEMAS OCASIONADOS:

- Pérdida de resistencia del forjado.
- Corrosión de las armaduras.
- Modificación de planos del proyecto por posibles modificaciones.

SOLUCIONES CORRECTORAS:

- Ejecutar la obra conforme al proyecto.
- Prever pasatubos en la estructura, como pueden ser tacos de poliestireno expandido o piezas especiales de hormigón.