



EJECUCIÓN:

Apoyo de tubería de aguas pluviales en parte superior de tabiquería interior de vivienda.

EJECUCIÓN INCORRECTA:

- Apoyo de tubería sobre tabique.
- Unión errónea entre piezas.

PROBLEMAS OCASIONADOS:

- Grietas en los tabiques.
- Manchas de humedad.
- Vibraciones.
- Roturas de las piezas.
- Ruidos.

SOLUCIONES CORRECTORAS:

- Colgar la tubería con garras desde el forjado.
- Unión de piezas con cola adhesiva.
- Dejar holgura entre tubería y tabique de unos 2 cm aproximadamente.