



1.LOCALIZACIÓN



2.OBJETO DEL ESTUDIO



Giro en uno del muro perimetral



Abertura de juntas en paneles y cubierta



Desprendimiento del forjado



Desplazamiento de la zapata

3.EVALUACIÓN

- Caracterización geotécnica
- Estudio de estabilidad del muro ménsula
- Cálculo estructural del depósito

4.DIAGNÓSTICO

- No cumplimiento del coeficiente de seguridad frente a deslizamiento
- Presencia de lámina de PVC bajo cimentación
- Mala compactación del terreno

