

ANEJO Nº9: REPORTAGE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1: Intersección del camino con la carretera CV-510.



Fotografía 2: Comienzo del primer tramo del camino.



Fotografía 3: Continuación del primer tramo del camino.



Fotografía 4: Primer cruce en cuatro direcciones con nula visibilidad.
Instalación de espejos para ayudar en las maniobras de giro.



Fotografía 5: Primer cruce y vista del inicio del segundo tramo del camino.



Fotografía 6: Segundo tramo del camino, el cual es bastante estrecho para el paso de dos vehículos.




Fotografía 7: Barranco de la Murta asfaltado sobre el mismo cauce.



Fotografía 8: Firme del barranco en pésimas condiciones.



Fotografía 9: Base del barranco y obra de drenaje completamente obstruida por residuos y vegetación.



Fotografía 10: Continuación del camino entre bancales que se convierten en un canal de agua cuando llueve.



Fotografía 11: Curvas sinuosas y sin prácticamente visibilidad.



Fotografía 12: Glorieta improvisada con insuficiente radio para una buena circulación.



Fotografía 13: Vista del punto más alto del trazado donde se estrecha el camino.



Fotografía 14: punto más alto del trazado rodeado de paredes de roca.



Fotografía 15: Calle del Mestre Villar. Último tramo antes de la ampliación del trazado.



Fotografía: punto en el cual empieza la ampliación del trazado a través de los huertos.



Fotografía 17: Vista en el fondo de la zona que atraviesa la ampliación de la carretera.



Fotografía 18: Glorieta de la CV-50 y punto final de la ampliación del trazado.