

NO CONFORMIDAD

- **CAUSAS**

No se coloca armadura de piel en jácena de canto de 50cm.

- **PROBLEMAS**

Fisuraciones por retracciones.

- **SOLUCIÓN**

Injectar resinas expansivas.

