

CONFORMIDAD



- **RAZÓN**

Se repara una zona del muro, con mortero reparador MORCEMREST-EF50, donde aparecen coqueras, debido a un mal vibrado en esa zona.

- **PROBLEMAS EVITADOS**

Evita ataques de agentes externos, y aumenta impermeabilidad.

- **OTRAS SOLUCIONES**

Picar toda la zona donde se producen las coqueras, encofrar con un sistema especial, e inyectar hormigón a presión de las mismas características que el vertido en el resto del muro.

