

NO CONFORMIDAD



- **CAUSAS**

Recubrimiento insuficiente.

- **PROBLEMAS**

Perdida de resistencia mecánica, impermeabilidad, y resistencia a los ataques de agentes externos.

- **SOLUCIÓN**

Colocar la armadura inferior del zuncho por el interior de la armadura de la jácena, y la superior girarla un poco hasta que quede con el recubrimiento necesario.

Intentar desplazar la vigueta hacia detrás y quedará más espacio para el zuncho.

