

NO CONFORMIDAD

- **CAUSAS**

El encofrado no está totalmente recto, lo que formará el canto de forjado curvo.

- **PROBLEMAS**

No es un problema grave, pero si, un trabajo más a realizar a la hora de revestir el cerramiento, porque la zona central tendrá 2cm más de espesor que el resto.

- **SOLUCIÓN**

Rebozar con mortero de cemento la zona central, para que quede recto antes de proyectar el mortero mono capa.

