

## NO CONFORMIDAD



- **CAUSAS**

Apuntalado sobre tacos de madera sobre la zahorra de la solera.

- **PROBLEMAS**

Inestabilidad, movimiento por el tránsito de los trabajadores o al montaje-hormigonado del forjado.

- **SOLUCIÓN**

Apoyar los puntales en vigas de madera más largas (4m), así tendrá más superficie de apoyo.

