

NO CONFORMIDAD



- **CAUSAS**

Coqueras en la parte inferior del muro debido a un vibrado insuficiente.

- **PROBLEMAS**

Pierde resistencia mecánica, impermeabilidad, y resistencia a los ataques de agentes externos.

- **SOLUCIÓN**

Reparar inyectando resina expansiva, o con mortero reparador.