

4. Fotográfico

ÍNDICE

4.1	Introducción	62
4.2	Fotografías	62

4.1 Introducción

El objetivo de este anejo es mostrar la situación actual y la problemática de la playa de Les Palmeres y posicionar al lector en la localización exacta de las obras. Para ello, se hará uso de una serie de fotografías, tomadas por el propio autor del proyecto durante el año de la problemática, 2013.

Cabe destacar que se hará una distinción del sentido de las fotografías N-S y S-N. Además, se podrá observar que la parte sur de la playa tiene mayores problemas de erosión que la parte norte.


4.2 Fotografías

Fotografías históricas de la playa de Les Palmeres







Primeros síntomas de erosión de la playa.




Primeros síntomas de erosión de la playa.




Primeros síntomas de erosión de la playa.



Desaparición por completo de la arena fina y el agua del mar llega ya al




Desaparición por completo de la arena fina y el agua del mar llega ya al



Trabajos para paliar la problemática generada.



Trabajos para paliar la problemática generada.




Trabajos para paliar la problemática generada.




Trabajos para paliar la problemática generada.



La playa en la actualidad.



Vistas aéreas de la zona.



Resumen de datos desde el Puerto de Valencia hasta el Cabo de Cullera.