



## SITUACIÓN ACTUAL

- Playa en recesión
- Ausencia de cordón dunar
- Anchura media 13 m
- Longitud 1250 metros



## PROBLEMÁTICA

Ancho de la playa < 55 m (Normativa)

Edificaciones muy cercanas a la línea de costa:

- Alto riesgo de daño sobre propiedades
- Riesgo de rebases e inundaciones
- Pérdida de la playa seca

**ATRACTIVO TURÍSTICO**  
– PRINCIPAL ACTIVIDAD  
DE LA ZONA




## SOLUCIÓN

Análisis multicriterio

- Criterio funcional
- Criterio económico
- Criterio ambiental
- Criterio estético

**Construcción 3 diques exentos sumergidos + alimentación artificial**



CARACTERÍSTICAS

Long 150 m.

4.5 m bajo NMM

Talud 2:1

PARTES

-Núcleo

-Manto principal

-Manto secundario