

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

ZONIFICACIÓN PROPUESTA



PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA





LEYENDA DE ZONAS

- ZONA DE ACCESO / VESTÍBULO / ZAGUÁN
- ZONA DE DOCENCIA / ACTIVIDADES
- ZONA DE RECEPCIÓN / ADMINISTRACIÓN
- ZONA COMEDOR
- ZONAS HÚMEDAS (ASEOS)
- ZONA DE ALMACENAJE
- ZONA DE INSTALACIONES
- ZONA DE PASO
- ZONA POLIVALENTE / MULTIUSOS
- ZONA DE ESTAR Y DESCANSO
- ZONA DE TRATAMIENTOS Y CURAS
- ESPACIO LIBRE / PATIO
- SALÓN DE ACTOS
- BIBLIOTECA / LUDOTECA
- AULA DE INFORMÁTICA
- DESPACHO



PLANTA BAJA (Centro Socio-Cultural)



PLANTA PRIMERA (Centro Socio-Cultural)

Leyenda distribución patio interior

- AP Aparato de gimnasia para personas mayores (Parque biosaludable)
- F Fuente
- P Papelera
- B Banco de madera para exterior
- ZH Zona de huerta y ajardinado



PLANTA BAJA (Centro de Convivencia)



P. CUBIERTA Y CASETÓN (Centro Socio-Cultural)



SECCIÓN A-A´ (Estado Actual)



SECCIÓN A-A´ (Estado Propuesto)



SECCIÓN B-B´ (Estado Actual)



SECCIÓN B-B´ (Estado Propuesto)

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA INTERVENCIÓN EN CUBIERTAS

DETALLE 1. Antepecho y Canalón Oculto E:1/10



DETALLE 2. Alero, Cubierta Plana y Sección E:1/20





LEYENDA DE DETALLES DE INTERVENCIÓN 1 y 2

Cubiertas inclinadas de teja árabe

1. Viga de mader maciza
2. Rastrel de madera maciza
3. Tablero de ladrillo cerámico macizo
4. Capa de regularización de mortero (2cm)
5. Panel Sandwich Ondutherm
6. Placa Onduline
7. Teja reutilizada
8. Canalón nuevo de zinc o plomo
9. Cinta impermeabilizante Ondufilm
10. Babero de chapa de zinc o plomo

Cubierta plana

11. Tabique conejero de LH7, formación de pendientes
12. Aislante de lana de roca
13. Mortero de regularización de pendientes (2cm)
14. Tablero de bardos cerámicos
15. Capa de regularización mortero 1:6
16. Lámina geotxtil separadora
17. Lámina impermeable
18. Lámina geotextil de protección
19. Mortero de agarre 1:8
20. Baldosín cerámico reutilizado

PFG 2013