
1028
105 35 48
840 en 12 div. de 70 mm.
1150
1120 en 16 div. 70 m.m.
30 30
1150
1120 en 16 div de
55 55
1110
55 45 43 40 40 42 35 80 80 80 35 42 40 40 40 43 45 55 55
55 55
① JL 120×120×12
gra. 65 ⌀
② JL 100×100×10
gra 55
③
JL 180×180×18
gra 65 ⌀
④ JL 100×100×10
gra 55
L = 0.800
⑤ JL 120×180×18
gra 65 ⌀
JL 150×150×16
800
923
1086
723
1318
1311
1040
1287
1118
1000
70 70 70 40
94
JL 150×150×16
L 150×150×16
JL 200
4,700
= 5,810
1028
1150
3328
1150

Pl. 400x10 L=10.942

Pl. 300x10 L= 7.537
L150x150x16 L= 11.300
L150x150x16 10585


70 m.m.
1150
1120 en 16 div. de 70 m.m.
30 30
1150
1120 en 16 div. de 70 m.m.
1151
1120 en 16 div. de 70 m.m.
35
⑦
⑨
⑪
68
40 70
70
70
JL 100x100x10
Gra 55 ø
L=
67
40 70
70
70
JL 100x100x10
Gra. 55 ø
L=
66
40
70
70
70
JL 100x100x10
Gra 55 ø
L=
L=0.800
Gra 50.
JL 90x90x9
L=0.800
Gra. 50
JL 90x90x9
L=0.800
Gra. 50
JL 90x90x9
1145
1291
1175
1326
1160
1306
⑥
⑧
⑩
⑫
70
70
70 40
91
70
70
70 40
78
70
70
70
40
84
70
70
70
40
80
1005
1050
1025
55 55
1150
1150
3451
1151
11.050


Pl. 300x10 L = 4.762
1150
1150
1151
31 30
1120 en 16 div. de 70 mm
1180 en 16 div. de 70 m.m.
30 31
1120 en 16 div. de 70 m.m.
35
13
15
17
14
16
49
40 80
80 80 80
JL 70x70x7
gra. 40 ø20
L=
1202
1314
1226
1342
1206
1314
JL 70x70x7 gra 40 L=0.800
47
1035
1070
1035
80 80 80
40
63
65
1150
1150
3451
1151


Eje de simetría
6
421
7.722
Pl. 300x10 L=4047
Pl. 300x10 L=8252
9
60
460
355
355
460
5
5
75 70 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 70
1420
35
35
L120x120x18
L=705
L120x120x12
L=705
245
40 40 40 40 40 45
19
18
20
55
40
L=1300
93
93
35 70 70 70 70 70 160 70 70 70 70 70 35
930
JL 70x70x7
Gra. 40 ø 30
JL 70x70x7
gra. 40
JL 70x70x7
Gra. 40
JL 70x70x7
975
1074
705
93
93
40
40
61
820
820