



EJECUCIÓN:

Ejecución de umbral de salida a la terraza con una altura menor a 20 cm.

EJECUCIÓN INCORRECTA:

- Escalón con poca altura.

PROBLEMAS OCASIONADOS:

- Falta de altura para adherir la lámina impermeable.

SOLUCIONES CORRECTORAS:

- Demoler ladrillo actual y ejecutarlo de nuevo con altura mayor a 20cm.