



EJECUCIÓN:

Mal solape de las piezas, tanto en tubos de ventilación como entre las diferentes piezas de las tuberías de aguas pluviales.

EJECUCIÓN INCORRECTA:

- Error de medición en el replanteo.
- Mala ejecución del plomo de la tubería.
- Solape entre piezas con cinta adhesiva.
- Corte de piezas para conseguir acople idóneo.
- Suciedad en las juntas.

SOLUCIONES CORRECTORAS:

- Comprobación del replanteo.
- Unión de las piezas mediante colas adhesivas especiales.
- Utilización de piezas adecuadas.
- Cortes y sellados de las piezas limpios.

PROBLEMAS OCASIONADOS:

- Posible rotura de la tubería.
- Fugas de agua.
- Contaminación acústica.
- Pérdida de olores.