



### **EJECUCIÓN:**

Realización de rozas sobre un tabique con propiedades aislantes: acústicas y térmicas.

Ejecución de rozas con un grado de inclinación.

### **EJECUCIÓN INCORRECTA:**

- Perforación de un material aislante: acústico y térmico.
- Realización de rozas con un grado de inclinación.

### **PROBLEMAS OCASIONADOS:**

- Pérdida de las propiedades técnicas del tabique.
- Perforación posterior de las instalaciones provocadas por una mala previsión de la ubicación de las mismas.

### **SOLUCIONES CORRECTORAS:**

- Falsear el tabique con un ladrillo cerámico y rozar sobre este.
- Realización de rozas verticales y horizontales.