

Obras de ampliación en el edificio
nº 1 de la calle de Mariano Asier.-Burjasot.

Memoria.

Dr. Alcalde:

Antecedentes.-

El edificio en el que se trata de realizar la reforma carece de cuarto de baño y la satisfacción de esta necesidad es la que origina esta reforma.

Solución.-

En la parte posterior del edificio junto a la pared medianera izquierda se ha situado dicha dependencia y al mismo tiempo que que se cubre ella se construye una porción de terraza que sirve de antecomedor sin que ello prive de luz y ventilación directa a las dos dependencias que a ella abren sus huecos.

Construcción.-

Los cimientos serán de hormigón de cemento portland 1:3:6.

Los muros y pilar de fabrica de ladrillo sentada con mortero de cemento portland 1:3.

El pavimento de la planta baja de baldos hidráulica sentada con mortero mixto de cal gris y cemento portland sobre firmes de hormigón de dosificación análoga al de los los cimientos.

La cubierta será en terraza y se formará con jácenas de madera que sopportara las viguetas cambiando madera sobre las cuales se construirán bovedillas de ladrillo delgado enlazado con yeso, macizándose las enjutas con hormigón pobre.

El pavimento de la terraza y previa la colocación de una capa impermeable será de baldosa de barro cocido sentada con el mortero mixto citado.

En el baño se construirá cielo-raso de cañizo en lucido con yeso.

En el baño se instalaran: un W.C., un videt, un lavabo y una bañera probistos todos ellos de los adecuados sifones y conductos antisifónicos.

Las restantes obras serán análogas a las existentes en el resto del edificio.

Valencia a 24 de Febrero de 1942.
El Arquitecto.

Hm - 2600 a 4% - 182,4

Al Señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Burjasot.

Presupuesto.-

Las obras que se trata de realizar y que se describen anteriormente tienen un importe calculado de dos mil seiscientas pesetas (2.600 pts.).