

CONFORMIDAD



- **RAZÓN**

Nivelado y alisado de superficie del hormigón de cimentación.

- **PROBLEMAS EVITADOS**

Mal apoyo para las placas de encofrado, con los consiguientes problemas de aplome y nivelado de las mismas.

Perdidas de hormigón por la parte inferior del encofrado.

- **OTRAS SOLUCIONES**

Nivelado posterior al vertido con otro hormigón de las mismas características. Coste más caro por material y mano de obra.

