

# NO CONFORMIDAD



- **CAUSAS**

Faltan estribos y longitud de anclaje en armadura de zuncho, por lo que se le colocan refuerzos sin patilla.

- **PROBLEMAS**

De conexión con el muro, fisuras por cortantes y por flechas.

- **SOLUCIÓN**

Colocar estribos u horquillas, los refuerzos de negativos aumentar de longitud y terminados en patilla, y colocar escuadras de refuerzo.

