

CONFORMIDAD



- **RAZÓN**
Colocación de separadores entre la armadura y el hormigón de limpieza.
- **PROBLEMAS EVITADOS**
Que la armadura no trabaje a su mayor potencial por no tener el recubrimiento necesario.
- **OTRAS SOLUCIONES**
No procede



