


NO CONFORMIDAD



- **CAUSAS**
Mal aplomado del encofrado del muro de sótano.
- **PROBLEMAS**
La superficie del muro no está lo suficientemente plana.
- **SOLUCIÓN**
Picar la zona de exceso de hormigón, o realizar un recredido con mortero reparador, seguido del revestimiento de yeso, ya que no hay suficiente espacio para realizar un trasdosado al tratarse del muro de la caja de escalera.

