

NO CONFORMIDAD



- **CAUSAS**

Carencia de refuerzos en esquinas de forjado.

- **PROBLEMAS**

Que la zona quede debilitada

- **SOLUCIÓN**

Colocación de las escuadras de refuerzo $\varnothing \geq$ armadura principal, y longitud $\geq 60\text{cm}$.

