

# CONFORMIDAD



- **RAZÓN**  
Correcta colocación de escuadras de refuerzo en esquinas de muros de sótano.
- **PROBLEMAS EVITADOS**  
Que no trabaje bien la armadura del muro, y en esquinas que no hayan pilares (que podrían reforzar algo la esquina), el muro se fisure.

