

SEGURIDAD Y SALUD



- **MOTIVO**

Corte de armaduras.

- **RIESGOS DETECTABLES**

Cortes, quemaduras, irritaciones oculares, golpes.

- **MEDIDAS PREVENTIVAS**

Utilizar la maquinaria peligrosa, en una zona segura, estable, cómoda, y espaciosa.

Utilización de radial apartado del tajo de trabajo.

- **PROTECCIONES COLECTIVAS**

Mantenerse a una distancia considerable.

- **PROTECCIONES INDIVIDUALES**

Utilización de todos los EPIS necesarios; casco, casco de protección auditiva, guantes de protección, gafas anti impacto, protección de las vías respiratorias, ropa de trabajo adecuada,