

NO CONFORMIDAD



- **CAUSAS**

Carencia de escuadras en esquinas y encuentros de muros.

- **PROBLEMAS**

Baja resistencia a tracciones, fisuras por retracciones.

- **SOLUCIÓN**

Colocar escuadras en todas las armaduras transversales del encuentro del muro.

