

CONFORMIDAD



- **RAZÓN**
Correcta ejecución de forjado, disposición viguetas, armadura, y bovedillas.
- **PROBLEMAS EVITADOS**
Que el forjado no alcance toda su resistencia mecánica, sobrecargas, deformaciones, fisuras...etc.
- **OTRAS SOLUCIONES**
No procede.

