

CONFORMIDAD



- **RAZÓN**
Vibrado de hormigón de cimentación con Vibrador de aguja
- **PROBLEMAS EVITADOS**
Burbujas de aire, coqueras, y mal recubrimiento de la armadura, especialmente en zonas con más densidad de acero y aristas, por lo que perdería resistencia mecánica, impermeabilidad, y resistencia a los ataques de agentes externos.
- **OTRAS SOLUCIONES**
Otro sistema de vibrado, (apisonado, picado...), pero nunca mejores que el empleado.